



محله علمي بژو، شي مكانيك سازه ، وشاره ،



DOI: 10.22044/jsfm.2018.4076.2082

# بهینهسازی خواص مربوط به سپرهای تشعشعی در عایقهای حرارتی چندلایه

محمد صدیقی<sup>۱۰®</sup>، بهزاد قنبری اورنج<sup>۲</sup> و امیرحسین جباری مستحسن<sup>۳</sup> <sup>۱</sup>استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران <sup>۲</sup> فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران <sup>۳</sup> دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران مقاله مستقل، تاریخ دریافت: ۲۰۹۵/۱۰/۱۳ تاریخ بازنگری: ۲۱۹۶/۰۶/۱۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

### چکیدہ

عایقهای حرارتی چندلایه، از قرارگیری لایههای متوالی مواد عایق متخلخل و سپرهای تشعشعی در کنار یکدیگر ایجاد شده است و در دماهای بالا و نیز شرایط برودتی، مورد استفاده قرار می گیرند. در این نوع عایقها، انتقال حرارت میتواند به سه حالت، هدایتی، جابهجایی و تشعشعی وجود داشته باشد؛ اما زمانی که چگالی مواد عایق متخلخل بیش تر از <u>kg</u> ۲۰ باشد، انتقال حرارت جابهجایی قابل چشم پوشی است. در این مقاله خواص مربوط به سپرهای تشعشعی از جمله، ضخامت، ضریب صدور، تعداد و فاصلهی سپرهای تشعشعی، مورد بررسی و بهینهسازی قرار گرفته است. جهت بررسی تأثیر خواص مذکور بر ضریب هدایت حرارتی مؤثر عایق چندلایه، از کد نرمافزاری نوشته شده استفاده گشته و نتایج با دیگر پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه مقایسه شده است؛ همچنین بهینهسازی پارامترها با استفاده از روش پاول انجام پذیرفته است. نتایج نشاندهنده آن است که مقدار ضریب صدور سپرهای تشعشی و نیز نحوه چیدمان آنها، تأثیر بسزایی در مقدار ضریب هدایت حرارتی مؤثر عایق چندلایه دارد؛ همچنین در رابطه با فواصل بهینهسازی شده بین سپرهای تشعشعی، مشه می

كلمات كليدى: عايق حرارتى چندلايه؛ سپر تشعشعى؛ عايق متخلخل؛ بهينهسازى.

#### **Optimization of Radiation Shields Parameters in Multi-Layer Thermal Insulations**

M. Sedighi<sup>1,\*</sup>, B. Ghanbari Oranj<sup>2</sup>, A. H. Jabbari<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Prof., Mech. Eng., Iran Univ. of Science and Technology, Tehran, Iran
 <sup>2</sup> M.Sc. Graduated, Mech. Eng., Iran Univ. of Science and Technology, Tehran, Iran
 <sup>3</sup> Ph.D. Student, Mech. Eng., Iran Univ. of Science and Technology, Tehran, Iran

#### Abstract

Multi-layer thermal insulations are fabricated by locating consequtive porous insulation and radition shields, which could be used at high temperature and cryogenic applications. In this type of insulations, different heat transfer methods such as conduction, convection and radiation would be occurred, although by using high density insulation (more than 20  $\frac{kg}{m^3}$ ), convection could be neglected. In this paper, radiation shiels parameters such as thickness, emissivity, distance and number of screens are studied and optimized. For investigating the effect of these parameters on effective thermal conductivity of multi-layer thermal insulation, a mathematical code has been improved in EES software. Then, the obtained results have been validated by another study. Moreover, Powell method has been applied in order to optimize the parameters. The results show that the amount of shield emssivity and shields arrangement have the most impact on the effective thermal conductivity of multi-layer thermal insulations. Also, the optimized distances between radiation shields indicate that this distance increased in the direction of heat transfer.

Keywords: Multi-Layer Thermal Insulation; Radiation Shield; Porous Insulation; Optimization.

آدرس پست الكترونيك: sedighi@iust.ac.ir

<sup>\*</sup> نویسنده مسئول؛ تلفن: (۲۹۷۵) ۷۷۲۴۰۵۴۰ ۲۱-۱۰؛ فکس:۷۷۲۴۰۴۸۸-۲۱

#### ۱– مقدمه

عایقهای حرارتی چندلایه <sup>۱</sup>با توجه به گستره کاربرد آنها از شرایط برودتی تا دماهای بسیار بالا، مورد توجه مهندسان علوم حرارتی قرار گرفته است. این دسته از عایقها که بکارگیری آنها برای پیشرفت تکنولوژیهای انتقال حرارت ضروری است، طی دهههای اخیر در تکنولوژیهای نوظهور مانند، صنایع پیشرفته هوافضایی کاربردهای فراوانی داشته است. عایقهای حرارتی چندلایه در ابتدا برای کاربردهای برودتی برای نگه داشتن مایعات و گازها در دماهای بسیار پایین گسترش یافتند [۱]. در واقع این نوع عایقها از موانع تشعشعی و انتقال حرارتی چندگانه، برای ایجاد تأخیر در جریان انرژی حرارتی استفاده کرده، از لایههای متناوب سپرهای تشعشعی و مواد عایق متخلخل<sup>7</sup>و یا عایقهای الیاف سرامیکی تشکیل شدهاند [۲].

سپرهای تشعشعی برای کاربردهای برودتی، معمولاً از جنس پلیمرهای بسیار نازک بوده، در کاربردهای دما بالا از مواد پیشرفته با روکشهای خاص فلزی تشکیل می گردند [7]. به منظور درک بهتر از مزیتهای عایق حرارتی چندلایه، مکانیزم انتقال حرارت در محیط متخلخل به ویژه تشعشع و هدایت در دو فاز گاز و جامد باید در نظر گرفته شود؛ همچنین در بسیاری از عایقهای حرارتی ساخته شده از مواد عایق با چگالی بالا، انتقال حرارت به روش جابهجایی قابل صرف نظر کردن است [1].

در زمینه عایقهای حرارتی چندلایه، اسپینلر و همکارانش [۳] در سال ۲۰۰۴ میلادی، مطالعات تئوری و عملی جهت محاسبه هدایت حرارتی مؤثر سیستمهای عایق حرارتی چندلایه با طراحی خاص برای استفاده در سلولهای سوختی دما بالا انجام دادند؛ همچنین آنها در مطالعهای دیگر در سال ۲۰۰۴، مدلی تئوری را گسترش دادند که بر پایه ترکیب انتقال گرمای هدایتی و تشعشعی در مواد متخلخل (با خواص جذب، صدور و پراکندگی) بود [۱]. این مدل توزیع دما و انتقال گرما را در عایقهایی شامل، سپرهای تشعشعی

همراه با مواد عایق متخلخل پیشبینی می کرد. کلر<sup>6</sup>و همکارانش [۴] موفق شدند، حداقل جرم عایق چندلایه تشکیل شده از مواد متخلخل مشخص را به همراه تعداد سپر تشعشعی بهینه بدست آورند. باپات<sup>6</sup> و همکارانش [۵]، آنالیزی در مورد انتقال حرارت در عایقهای الیافی چندلایه برای کاربردهای برودتی ارائه دادند. دریابیگی و همکارانش اگ]، چهار نمونه عایق حرارتی چندلایه را مورد بررسی قرار دادند که شامل سپرهای تشعشعی از جنس طلا و عایق الیافی از جنس سافیل بودند.

اگرچه در پژوهشهای انجام شده در زمینه عایقهای حرارتی چندلایه، فاصله بین تمامی سپرهای تشعشعی بدون انجام بهینهسازی ثابت در نظر گرفته شده است [۶ و ۲]، اما شواهد نشان دهنده عدم برابری فاصلهها در عایق حرارتی چندلایه بهینه است. به علاوه هرچه دمای صفحه گرم عایق بالاتر رود، تأثیر استفاده از چیدمان بهینه نیز بیشتر خواهد شامل، ضخامت، ضریب صدو، تعداد و فاصلهی سپرهای تشعشعی در یک عایق حرارتی چندلایه استوانهای شکل، مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفته است. جهت محاسبه انتقال بررسی و بهینه سازی قرار گرفته است. جهت محاسبه انتقال و سپرهای تشعشعی، از روابطی با بالاترین دقت (که پارامتر-های مورد نیاز متعددی را در نظر می گیرند) استفاده شده است.

# ۲- مبانی تئوری

در عایقهای حرارتی چندلایه، معمولاً انتقال حرارت هدایتی در فاز جامد و گاز و انتقال حرارت تشعشعی در محیط متخلخل، دارای اهمیت فراوان است. در ادامه مبانی تئوری مورد استفاده توضیح داده شده است.

۲-۱- انتقال حرارت در مواد متخلخل با سپر تشعشعی ضریب هدایت حرارتی هر عایق سرامیکی، وابسته به دما بوده و این وابستگی بایستی به منظور افزایش دقت در محاسبات در نظر گرفته شود؛ در نتیجه ضریب هدایت حرارتی ابتدا باید

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Multi-Layer Thermal Insulation

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Radiation Shield

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Porous Material

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Spinnler

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Keller

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bapat

به صورت تابعی بر حسب دما استخراج شود. در روابط ۲۱ ۳، ضریب هدایت حرارتی آلومینا، زیرکونیا و سیلیکا آورده شده است. در این روابط T دما بر حسب کلوین و  $\lambda$  ضریب هدایت حرارتی است. رابطه ۲ ضریب هدایت حرارتی در آلومینا را نشان میدهد [۸].

$$\lambda_{alumina} = 5.5 + 34.5 \times$$

$$exp(-0.0033 \times (T - 273)) \qquad (1)$$

$$c, (1) = 0.0033 \times (T - 273) = 0.0033 \times (T - 273) \times$$

$$\lambda_{silica} = 1.05 \times 10^{-3} \times T + 0.54335 \tag{(7)}$$

با استفاده از روابط ۱، ۲ و۳ و با توجه به درصد وزنی هر یک از سرامیکها در عایق سرامیکی، میتوان ضریب هدایت حرارتی فاز جامد را از معادله ۴ به دست آورد. در این معادله پارامتر س نشان دهنده درصد وزنی هر یک از سرامیکهای حاضر در عایق سرامیکی است.

$$\lambda_{s} = u_{alumina} \times \lambda_{alumina} + u_{zirconia} \times \lambda_{zircunia} + u_{silica} \times \lambda_{silica}$$
(f)

نمودار شکل ۱ برای عایق سرامیکی با درصدهای وزنی ۴۵٪ آلومینا، ۴۰٪ سیلیکا و ۱۵٪ زیرکونیا و بدون در نظر گرفتن تخلخل رسم شده است.



شکل۱- نمودار تغییرات ضریب هدایت حرارتی عایق سرامیکی جامد با دما بدون درنظر گرفتن تخلخل

نکته مهم اختلاف بسیار زیاد ضریب هدایت حرارتی در جسم جامد نسبت به جسم متخلخل (با همان ترکیب شیمیایی) است. جهت محاسبه ضریب هدایت حرارتی جسم متخلخل در شرایط خلاً (بدون حضور گاز) و با دانستن مقدار ضریب هدایت در جسم غیر متخلخل، میتوان از رابطه ۵ استفاده کرد [1].

$$\lambda_F = \frac{32(1-v_p^2)\lambda_s}{\pi\left(3+\frac{\pi}{4}(1-v_p)\right)} \tag{(a)}$$

در این رابطه  $\lambda_F$  ضریب هدایت حرارتی ماده متخلخل و  $\lambda_s$  ضریب هدایت حرارتی جسم جامد بوده و  $\nu_p$  درصد تخلخل عایق متخلخل است؛ همچنین جهت محاسبه ضریب هدایت حرارتی گاز در دما و فشارهای مختلف، میتوان از رابطه ۶ استفاده کرد [۶].

$$k_{g} = \frac{k_{g}^{*}}{\{\Phi + 2\Psi[(2 - \alpha)/\alpha][2\gamma/(\gamma + 1)](1/Pr)Kn\}}$$
(\$)

که در آن  $k_g$  ضریب هدایت حرارتی مؤثر برای فشارهای مختلف،  $k_g^*$  ضریب هدایت حرارتی در فشار یک اتمسفر و محتلف،  $k_g^*$  ضریب هدایت حرارتی در فشار یک اتمسفر و بوده، برای عدد نادسن کوچکتر از ۰/۰۱، ضریب  $=\Phi$  و ضریب  $=\Psi$  است؛ همچنین برای عدد نادسن مابین ۰/۱۰ و ۱۰ ضریب  $=\Phi$  و ضریب  $=\Psi$  و برای عدد نادسن بزرگتر از ۱۰ ضریب  $=\Phi$  و ضریب  $=\Psi$  میباشند. ضریب  $\alpha$  برای آلومینا در مجاورت گاز نیتروژن برابر واحد در نظر گرفته میشود. ضریب نادسن از رابطه ۲ محاسبه میشود.

$$Kn = \lambda/L_c \tag{Y}$$

ضریب λ که مسیر آزاد متوسط مولکولی است، از رابطه ۸ به دست میآید.

$$\lambda = \frac{K_B T}{\sqrt{2\pi} d_g^2 P} \tag{A}$$

و 
$$L_c$$
 و رابطه ۹ محاسبه می شود.  
 $L_c = (\pi/4) (D_f / f)$  (۹)

در این رابطه f درصد حجمی فاز جامد و  $D_f$  قطر الیاف است. رابطه به دست آمده برای ضریب هدایت حرارتی گاز آرگون به صورت تابعی از دما در فشار ۱۰۰۰ اتمسفر به شکل معادله ۱۰ نوشته می شود [۱۰]. این رابطه برای فشارها و یا گازهای دیگر متفاوت خواهد بود. انتقال حرارت تشعشعی، نوع اصلی انتقال حرارت است. برای به دست آوردن ضریب هدایت حرارتی معادل با تشعشع در محیط متخلخل، از رابطه ۱۴ استفاده می شود. این رابطه تأثیر انتقال حرارت تشعشعی از طریق تخلخل موجود در محیط متخلخل را به صورت ضریب هدایت حرارتی در می آورد [۱]. در معادله ۱۴،  $\beta$  ضریب کاهش نور محیط متخلخل و  $\sigma$  ثابت استفان -بولتزمن است.



شکل۲- مقایسه روابط ماکسول، لاندور و موازی

 $\lambda_{RadiationBlanket} =$ 

$$\frac{16}{3}\frac{\sigma}{\beta}n^2\left(\frac{(T_1^2+T_2^2)(T_1+T_2)}{4}\right) \tag{14}$$

در عایقهای چندلایه، از فلزات با ضریب صدور پایین بهعنوان سپرهای تشعشعی استفاده میشود. اگر فرض شود که سپرهای تشعشعی بتوانند یکدیگر را از منافذ محیط متخلخل ببینند، در این صورت انتقال حرارت تشعشعی بین را میبینند را میتوان با استفاده از درصد تخلخل محیط متخلخل به دست آورد. جهت دستیابی به جواب دقیق تر، این انتقال حرارت نیز باید مورد توجه قرار گیرد [۵]. در رابطه ۱۵ که بیانگر مقاومت تشعشعی مستقیم بین دو سپر تشعشعی متوالی است، ع ضریب صدور سپر تشعشعی، <math>A مساحت سطح سپرها،  $_A$  مساحت تصویر عایق متخلخل روی سپرها و rشعاع انحنای سپرهای تشعشعی (در عایقهای چندلایه استوانهای) است.

$$R_{RadiationScreen} = \frac{\frac{1}{\varepsilon} + \left[\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon}\right] \frac{r_1}{r_2}}{\left[\left(A - A_p\right)\sigma(T_1^2 + T_2^2)(T_1 + T_2)\right]}$$
(10)

$$\lambda_{argon} = 2.93155384 \times 10^{-19} \times T^{6} - 1.51156978 \times 10^{-15} \times T^{5} + 3.24344853 \times 10^{-12} \times T^{4} - 3.75792955 \times 10^{-9} \times T^{3} + 2.52465160 \times 10^{-6} \times T^{2} - 9.37194415 \times 10^{-4} \times T + 0.201649028$$
(\.)

برای محیطهای متخلخل در مجاورت با گاز روشهایی تحلیلی برای توصیف هدایت حرارتی مؤثر  $\lambda$  به صورت تابعی از هدایت حرارتی محیط جامد  $\lambda$  هدایت حرارتی گاز موجود در منافذ  $q\lambda$  و نسبت حجمی منافذ qv وجود دارد. برای  $\lambda > qv$  رابطهی ماکسول<sup>(</sup> برای تخلخلهای بسته و رابطهی لاندور<sup>7</sup> برای تخلخلهای باز با نتایج عملی تطابق منطبق هستند. برای محیطهایی که از دو فاز تشکیل شده است، سادهترین رابطه، رابطهی موازی<sup>7</sup> است، هر چند نتایج آن دارای دقت بالایی نیست [۱۱]. معادلات ۱۱، ۱۲ و ۱۳ به ترتیب، معادله ماکسول، معادله لاندور و معادله موازی

$$\lambda = \lambda_s \left[ \frac{\lambda_p + 2\lambda_s + 2v_p(\lambda_p - \lambda_s)}{\lambda_p + 2\lambda_s - v_p(\lambda_p - \lambda_s)} \right] \tag{11}$$

$$\lambda = \frac{1}{4} \left( \lambda_p (3v_p - 1) + \lambda_s (2 - 3v_p) + \left( \left( \lambda_p (3v_p - 1) + \lambda_s (2 - 3v_p) \right)^2 + 8\lambda_s \lambda_p \right)^{\frac{1}{2}} \right)$$
(17)

$$\lambda = \lambda_s (1 - v_p) + v_p \lambda_p \tag{17}$$

شکل ۲ روابط ۱۰، ۱۱ و ۱۲ را با یکدیگر مقایسه می کند. در این مقاله چون پتوی سرامیکی دارای منافذ باز با درصد تخلخل بالا است، از رابطه لاندور برای محاسبه ضریب هدایت حرارتی محیط متخلخل استفاده می شود.

در یک محیط متخلخل، فضای خالی باعث انتقال حرارت تشعشعی از این محیط میشود. در عایقهای سرامیکی که دارای تخلخل بالا بوده و در دماهای بالا استفاده میشوند،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maxwell Relation

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Landauer Relation

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Parallel Relation

گاز موجود در منافذ محیط متخلخل در عایقهای چندلایه علاوه بر انتقال حرارت هدایتی، دارای انتقال حرارت تشعشعی نیز است که مقدار مقاومت حرارتی تشعشعی حاصل از این گازها، از رابطه ۱۶ به دست میآید. این رابطه برای محیط متخلخلی است که در بین دو سپر تشعشعی قرارگرفته باشند [۱۲]. پارامترهای موجود در رابطه ۱۶، در روابط ۱۷ تا ۱۹ آمده است.

 $R_{RadiationBlanket} =$ 

$$\frac{\frac{1}{\varepsilon} + \left[\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon}\right]\frac{r_1}{r_2} + \beta\tau}{A_p n^2 \sigma (T_1^2 + T_2^2)(T_1 + T_2)}$$
(19)

$$\beta = \frac{2SB + \alpha}{S + \alpha} \tag{1Y}$$

$$\tau = (S + \alpha)L \tag{1A}$$

$$\omega = \frac{S}{S + \alpha} \tag{19}$$

در روابط ۱۶ تا ۵،۱۹ مربوط به مقدار پراکندگی محیط متخلخل،  $\alpha$  مربوط به مقدار جذب محیط متخلخل و ضریب آلبدو<sup>(</sup> نام دارد که از نسبت مقدار پراکندگی به مقدار استهلاکی (مجموع پراکندگی و جذب) کل محیط متخلخل به دست می آید.  $\tau$  نیز ضخامت نوری است.

## ۲-۲- فرآیند بهینهسازی

اگر درجه آزادی مسئلهای بیشتر از یک باشد، برای بهینه سازی آن بایستی از روشهای چند بعدی استفاده گردد. در این مقاله فاصله بین سپرهای تشعشی متوالی (یا ضخامت عایق بین سپرهای تشعشعی متوالی)، با استفاده از بهینه-سازی تعیین شده است. اگر فاصله بین هر دو سپر تشعشی متوالی، یک بعد از بهینهسازی را تشکیل دهد، آنگاه به عنوان مثال برای n سپر تشعشعی متوالی جهت رسیدن به مقدار کمینه ضریب هدایت حرارتی مؤثر، n بعد بهینهسازی وجود خواهد داشت که بایستی به صورت همزمان بهینه گردند؛ در نتیجه لازم است تا برای بهینهسازی از روش بهینهسازی چند بعدی استفاده شود.

در این مقاله از روش پاول برای بهینهسازی چندبعدی استفاده شده است. در شکل ۳، فلوچارت بهینهسازی مورد

استفاده برای محل قرارگیری سپرهای تشعشعی در یک عایق حرارتی چندلایه استوانهای شکل آورده شده است.



شکل ۳- فلوچارت مراحل بهینهسازی

## ۳- اعتبارسنجی

برای اعتبارسنجی نتایج به دست آمده با استفاده از این روش، نتایج با نتایج تئوری حاصل از پژوهش انجام شده توسط دریابیگی و همکاران[۶] مقایسه شده است. در این پژوهش مطابق شکل ۴، چهار عایق چندلایه با تعداد سپر تشعشعی مختلف و ضخامت متفاوت، مورد بررسی قرار گرفته است. گاز مورد استفاده، گاز نیتروژن در فشار KPa ۱/۴ است و مقایسه در ۴ اختلاف دمایی (بین دو سطح گرم و سرد) ۸۰، ۴۰۰، در ۹۵۰ کلوین صورت گرفته است. جنس پوشش سپرهای تشعشعی از طلا بوده و ضخامت آنها بسیار کم است، بطوریکه مقدار آن در محاسبات صفر در نظر گرفته شده است.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Albedo



شکل ۴- تصویر عایق حرارتی چندلایه به همراه طرح شماتیک از ۴ نمونه عایق حرارتی چندلایه[۶]

همانطور که در جدول ۱ و شکل ۵ مشاهده می شود، نتایج حاصل از کد نرمافزاری نوشته شده تطابق خوبی با مقادیر تئوری ارائه شده در مرجع شماره [۶] دارد، بطوریکه حداکثر خطای مشاهده شده در اختلاف دمای ۹۵۰ کلوین، کمتر از ۱۰٪ است. علت اصلی وجود این خطا نیز می تواند مربوط به عدم دسترسی به خواص دقیق برخی از مواد مورد استفاده باشد که مقادیر آنها در مرجع مورد نظر ذکر نگردیده است.

جدول ۱- مقایسه نتایج حاصل از کد نوشته شده با نتایج مرجع [۶]

درصدخطا (./)	نتایج کد K <sub>eff</sub> (W/mK)	نتایج مرجع [۶] K <sub>eff</sub> (W/mK)	اختلاف دما ΔT (K)	نمونه
۳/۶	•/• ٢٧	۰/۰۲۸	٨٠	1
۴/٨	•/•۴	•/• 47	۴	مارہ
۶/٩	•/•۵۴	۰/۰۵۸	٧۴٠	ئە بىخ.
۹/۷	•/•۶۵	•/• ٧٢	۹۵۰	¥.
۶/۵	•/• ۲٩	• / • ٣ ١	٨٠	-16
۲	٠/٠۴٩	•/•۵	4	مارہ
١/٣	•/•٧٩	•/•YA	٧۴٠	ئە بى
١	۰/۱۰۳	•/\•٢	۹۵۰	E.



نتايج مرجع [8]

## ۴– تعریف مسئله



با توجه به آنکه هندسه عایق حرارتی به صورت متقارن محوری است، در حل مسئله فرض می شود، انتقال حرارت به صورت یک بعدی صورت می پذیرد؛ همچنین به دلیل آنکه چگالی عایق مورد استفاده بیش تر از  $\frac{kg}{m^3}$  ۲۰ در نظر گرفته شده است، از انتقال حرارت جابجایی صرف نظر شده است [1].

لازم به ذکر است، مطابق با روابط ارائه شده، مقدار تشعشع و هدایت حرارتی عایقها وابسته به چگالی و دمای کاری آنها است. در دماهای بالا و چگالی کمتر، سهم انتقال حرارت تشعشع بیشتر بوده و در دماهای پایین و چگالی بالاتر، نقش انتقال حرارت هدایت پر رنگتر است. با توجه به آنکه در این پژوهش مقاومت حرارتی مؤثر (و ضریب هدایت حرارتی مؤثر) ترکیبی از مقاومت هدایتی و مقاومت تشعشعی در نظر گرفته شده است، جهت به دست آوردن مقاومت حرارتی مؤثر در ماده مورد نظر، ماده به المانهای کوچک تقسیم بندی شده، مقاومت برای هر المان به صورت جداگانه

محاسبه گردیده است. دلیل اصلی این کار، وابستگی بالای مقاومت هدایتی و مقاومت تشعشعی به دما است؛ در نتیجه نسبت انتقال حرارت تشعشعی به هدایتی با توجه به دمای المان متفاوت خواهد بود. سپس مقاومت مؤثر این المانها که به صورت متوالی قرار گرفتهاند، با یکدیگر جمع شده تا مقاومت حرارتی کل به دست آید.

کد محاسباتی و بهینهسازی جهت حل مسئله مورد نظر در نرمافزار EES نوشته شده است. دقت محاسبات انجام شده تابعی از تعداد المانبندی و نیز معیار همگرایی در بهینهسازی است. جهت تعیین تعداد المان مناسب، حساسیتسنجی نتایج نسبت به تعداد المان با در نظر گرفتن همگرایی با اختلاف کمتر از ۱ درصد برای ضریب هدایت حرارتی مؤثر، انجام گرفته است؛ همچنین در مورد کد بهینهسازی، معیار همگرایی برای دستیابی به ضریب هدایت حرارتی مؤثر کمینه، رسیدن به دقت ۱۳۸۲ برای فاصله بین سپرها مست.

### ۵- نتایج و بحث

یکی از پارامترهای بسیار مهم در عایقهای حرارتی چندلایه، ضریب هدایت حرارتی مؤثر کل عایق است. در واقع ضریب هدایت حرارتی مؤثر کل، در برگیرنده کلیه اثرات هدایتی و تشعشعی است. در ادامه تأثیر تعداد سپرهای تشعشعی، ضخامت، ضریب صدور و فاصله آنها بر ضریب هدایت حرارتی مؤثر کل عایق چندلایه، مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نتایچ برای فاصله بین سپرها بهینه میشود.

## ۵–۱– تأثیر تعداد سپرهای تشعشعی

در عایقهای حرارتی متخلخلی که در دماهای بالا کاربرد دارند، انتقال حرارت تشعشعی نوع اصلی انتقال حرارت میباشد. برای کاهش انتقال حرارت تشعشعی بین دو سطح اصلی عایق، از سپرهای تشعشعی با ضریب صدور کم ( ضریب انعکاس زیاد) استفاده میشود. وجود سپر تشعشعی، مقاومت کل را افزایش داده، باعث کاهش نرخ انتقال گرمای تشعشعی میشود. تأثیر تعداد سپرهای تشعشعی بر ضریب هدایت مرارتی مؤثر کل عایق چندلایه در نمودار شکل ۷ نشان داده شده است. در این نمودار جهت بررسی اثر تعداد لایهها، ضخامت سپرهای تشعشعی ناچیز و فاصلهی بین آنها ثابت و

برابر با ۲mm در نظر گرفته شده است؛ همچنین ضریب صدور سپرهای تشعشعی ۰/۱ فرض گردیده است.

مطابق شکل ۷ مشاهده می شود که با افزایش تعداد سپرهای تشعشعی با فرض ناچیز گرفتن ضخامت سپرها، ضریب هدایت حرارتی مؤثر کل کاهش می یابد. به عنوان مثال در عایق حرارتی چند لایه با یازده سپر تشعشعی در مقایسه با عایق بدون سپر، ضریب هدایت حرارتی مؤثر در حدود ۲۶٪ کاهش می یابد. از آنجایی که در عمل امکان برقراری همچین فرضی وجود ندارد، تأثیر ضخامت این لایه ها بر رفتار عایق حرارتی نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.



شکل ۷- تأثیر تعداد سپر تشعشعی بر ضریب هدایت مؤثر

## ۵-۲- تأثیر ضخامت سپرهای تشعشعی

شکل ۸ تأثیر سپرهای تشعشعی با ضخامتهای صفر، ۱/۰، ۲/۰، و ۲/۴ میلیمتر را بر ضریب هدایت حرارتی مؤثر عایق چندلایه نشان می دهد. در این نمودار مشاهده می شود که با افزایش ضخامت سپرهای تشعشعی، ضریب هدایت حرارتی مؤثر کل عایق افزایش می یابد. وقتی برای سپرهای تشعشعی ضخامت در نظر گرفته می شود، محدودیتی در استفاده از تعداد سپرها (با در نظر گرفتن یک ضخامت ثابت) به وجود آمده و با افزایش می یابد؛ در نتیجه با توجه به ضخامت می مؤثر افزایش می یابد؛ در نتیجه با توجه به ضخامت می مؤثر افزایش می یابد؛ در نتیجه با توجه به ضخامت ضخامت سپرهای تشعشعی افزایش می یابد، نقطه کمینه ضریب هدایت حرارتی در تعداد کمتر سپر تشعشعی رخ می دهد. این بدان جهت است که با افزایش ضخامت سپرها، تأثیر آنها در انتقال حرارت به روش هدایتی پر رنگ تر

می شود. اگر ضخامت سپرهای تشعشعی ناچیز درنظر گرفته شود، با افزایش تعداد سپرها همواره ضریب هدایت حرارتی مؤثر کاهش می یابد؛ اما برای سپرهایی با ضخامت ۰/۴mm، تعداد بهینه سپرها برابر با ۲ عدد خواهد بود.

# ۵-۳- تأثیر ضریب صدور سپر تشعشعی

از مهم ترین خواص سپرهای تشعشعی که باید مدنظر قرار گیرد، ضریب صدور آن است. بدیهی است که هر چه ضریب صدور سپر تشعشعی کم تر باشد (یا ضریب انعکاس آن بیشتر باشد)، نرخ انتقال حرارت تشعشعی به میزان بیشتری کاهش مایشد، نرخ انتقال حرارت تشعشعی به میزان بیشتری کاهش می شود. لازم به ذکر است، ضریب صدور طلا در دماهای بالا می مورد دمای  $D^{\circ}$  ۹۰۰ ، در حدود ۲۰/۵ بوده و می تواند به عنوان پوشش روی سپرهای تشعشعی مورد توجه قرار گیرد؛ اما استفاده از موادی که در دماهای بالا اکسید شده و یا شفافیت خود را از دست می دهند، در دماهای نسبتاً بالا تأثیر چندانی بر ضریب هدایت حرارتی مؤثر ندارد. در شکل (۹)، تأثیر ضریب صدور سپرها بر ضریب هدایت حرارتی مؤثر نشان داده شده است.

مطابق شکل ۹، اثر افزایش ضریب صدور بر افزایش ضریب هدایت حرارتی مؤثر عایق چندلایه کاملا مشهود است. به عنوان مثال برای عایقی با شش سپر تشعشعی، با افزایش ضریب صدور از ۲۰/۵ به ۲/۰، مقدار ضریب هدایت حرارتی مؤثر در حدود ۴۰٪ افزایش مییابد؛ همچنین در ضریب صدورهای بالاتر اختلاف ضریب هدایت حرارتی مؤثر برای عایق هایی با تعداد سپر مختلف کاهش یافته و در نتیجه تأثیر استفاده از سپرهای تشعشعی کاهش مییابد.



شکل ۸- تأثیر ضخامت سپر تشعشعی بر ضریب هدایت مؤثر



شکل ۹- تأثیر ضریب صدور سپرها بر ضریب هدایت مؤثر

## ۵–۴– تأثیر فاصلهی بین سپر تشعشعی

یکی از مهمترین مراحل طراحی عایق حرارتی چندلایه، تعیین فاصله چیدمان سپرهای تشعشعی است. این فاصله تأثیر زیادی در ضریب هدایت حرارتی مؤثر دارد. ابتدا فرض می شود، فاصله بین تمامی سپرهای موجود در عایق حرارتی چندلایه، با یکدیگر یکسان باشد. در این حالت مطابق با نتایج بدست آمده مشاهده می شود که یک فاصله بهینه برای قرارگیری سپرهای تشعشعی وجود داشته که در این فاصله كمترين مقدار ضريب هدايت حرارتي مؤثر قابل دسترسى است. اگرچه در فواصل کم سپرهای تشعشعی تأثیر سپرها در انعكاس انرژى گرمايى تشعشعى افزايش مىيابد، اما ضخامت عایق سرامیکی مابین آنها کم و باعث میشود، ضریب کاهش نور یا ضریب انهدام کاهش یابد؛ در نتیجه تأثیر عایق سرامیکی میان دو سپر در مقابل تشعشع کاهش یافته و تشعشع در میان سپرها افزایش مییابد؛ همچنین زمانی که فاصله میان سپرها بیش از حد افزایش یابد، ضخامت عایق سرامیکی میان سپرها نیز افزایش یافته و باعث افزایش ضریب کاهش نور می شود. با افزایش این ضریب اگرچه دید سپرها نسبت به هم کم شده، می تواند سبب کاهش گذر تشعشع از عایق متخلخل گردد، اما به دلیل قرارگیری سپرهای تشعشعی در مناطقی با دمای پایینتر از تأثیر آنها در انعکاس انرژی گرمایی تشعشعی کاسته می شود؛ در نتیجه ممكن است ضريب هدايت حرارتي مؤثر افزايش مييابد؛ بنابراین همانطور که در شکل ۱۰ نشان داده شده است، با یکسان فرض کردن فاصله در بین تمامی سپرها، یک فاصله بهینه جهت دستیابی به ضریب هدایت حرارتی مؤثر کمینه وجود دارد. مطابق نتایج شکل ۱۰، بعنوان مثال ضریب هدایت

حرارتی مؤثر برای عایقی با سه سپر تشعشعی در چیدمان سپرها با فواصل ۱/۵mm ، ۰/۵mm به ترتیب برابر با  $\frac{W}{mK}$  ۰/۰۸۸  $\frac{W}{mK}$  ۰/۰۸۸ خواهد بود که نشان دهنده وجود یک فاصله بهینه در بازه مذکور است.

## ۵-۵- بهینهسازی فاصلهی بین سپرهای تشعشعی

در این بخش ابتدا فاصله بین سپرهای تشعشعی در عایق حرارتی چندلایه با فرض یکسان بودن فاصله بین تمامی سپرها بهینهسازی میشود. سپس فرآیند بهینهسازی بدون در نظر گرفتن قید یکسان بودن فاصله سپرها صورت می-پذیرد. هدف بهینهسازی دستیابی به کمینه مقدار ضریب هدایت حرارتی مؤثر در عایقهای حرارتی چندلایه با تعداد سپرهای مختلف است.

در شکل ۱۱ فاصله بین سپرهای تشعشعی با فرض یکسان بودن فاصله بین تمامی سپرها برای عایقهایی با تعداد سپرهای تشعشی متفاوت بهینهسازی شده است. در واقع فاصلهی بین سپرها، مساوی با مقدار مجهول *x* در نظر گرفته شده و بهینه سازی بصورت تک بعدی انجام شده است.

مطابق شکل ۱۱ ملاحظه می شود که با افزایش تعداد سپرهای تشعشعی، فاصله بهینه بین سپرهای تشعشعی برای دستیابی به مقدار ضریب هدایت حرارتی کمینه، کاهش می یابد (هر چند با افزایش بیش از حد تعداد سپرهای تشعشعی، ضریب هدایت حرارتی مؤثر کل عایق دوباره افزایش خواهد یافت). در واقع ابتدا با افزایش تعداد سپرهای تشعشعی، با توجه به نقش قابل توجه این سپرها در کاهش انتقال حرارت تشعشعي، مقدار ضريب هدايت حرارتي مؤثر کل عایق کاهش می یابد. به مرور و با افزایش بیشتر تعداد سپرهای تشعشعی، از تأثیر آنها کاسته شده است و با افزایش بیش از حد تعداد سپرها (بعلت تأثیر نامطلوب آنها در افزایش انتقال حرارت هدایتی)، ضریب هدایت حرارتی مؤثر کل عایق دوباره افزایش خواهد یافت. از طرفی از آنجایی که انتقال حرارت تشعشعی در محیطهایی با دمای بالا چشمگیرتر است، در نتیجه نیاز به سپرهای تشعشعی در این نوع محیط-ها نیز بیشتر خواهد بود. علت کاهش فاصله بهینه بین سپرها با افزایش تعداد آنها، قرارگرفتن و تمرکز بیشتر آنها در ناحیه گرمتر است.



شکل ۱۰- تأثیر فاصله بین سپرهای تشعشعی بر ضریب هدایت مؤثر



شکل ۱۱– بهینهسازی فاصلهی بین سپرهای تشعشعی

نکته قابل توجه در این قسمت آن است که با توجه به یکسان فرض کردن فاصله بین سپرهای تشعشعی، انجام چیدمان سپرها مطابق با شکل ۱۱ منجر به دستیابی به کمینه انتقال حرارت ممکن نخواهد شد؛ در نتیجه بهترین حالت ممکن زمانی بدست خواهد آمد که در یک عایق فاصله بین تمامی سپرهای تشعشعی نیز بصورت جداگانه بهینه-سازی گردد. نتایج حاصل از این بهینهسازی، در جدول ۲ سازی گردد. نتایج حاصل از این بهینهسازی، در جدول ۲ شمت ناحیه گرم به طرف ناحیه سرد چیده شده, بر خلاف شکل ۱۱ فاصله بین سپرها یکسان فرض نشده است. در ستیجه برای یک عایق حرارتی با n سپر تشعشعی، با حل یک مسئله بهینهسازی n بعدی، فاصله بین سپرها به منظور دستیابی به ضریب هدایت حرارتی مؤثر کمینه بهینه گشته است.

					، تشعشعی	<b>ع</b> داد سپرهای	:				
۱۱	١٠	٩	٨	٧	۶	۵	۴	٣	٢	١	
•//////	۰/۸۷۵۱	•/9478	1/• 84	1/184	1/788	1/419	1/87.	١/٨٨٨	7/777	۲/۸۷۶	
۰/ <b>۸۶۰</b> ۱	•/9878	۱/۰ ۱۶	1/114	1/242	1/٣٩٩	۱/۶۰۲	١/٨٨ ١	$\chi/\chi\chi\chi$	۲/۹۶۸		
•/9181	•/٩٩٩٢	۱/•۹٨	1/222	١/٣٧٧	۱/۵۸۰	١/٨٦٢	۲/۲۸۶	٣/• ٢٧			
٠/٩ <b>٨</b> ٠٩	١/•٧٩	۱/۲۰۰	١/٣۵٣	1/004	۱/۸۳۶	۲/۲۷۰	۳/۰۵۲				
۱/•۵۹	1/178	١/٣٢٩	1/528	١/٨٠٧	7/747	۳/۰۵۴					(
1/100	۱/۳۰۵	۱/۵۰۰	١/٧٧٩	۲/۲۱۰	٣/•٣•						
١/٢٧٨	1/474	۱/۷۴۵	٢/١٧٩	۳/۰۰۲							
1/447	1/110	٢/١٣٩	7/988								•
1/877	۲/• ۹٩	۲/۹۱۵									
۲/۱۱۵	۲/۸۶۱										
۲/۸۱۰											

جدول ۲- فاصلهی بهینه برای سپرهای تشعشعی برای دستیابی به کمینه مقدار ضریب هدایت حرارتی مؤثر

تشعشعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ همچنین فاصله سپرهای تشعشعی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در تعیین رفتار عایق حرارتی چندلایه، بهینهسازی شد.

نتايج نشان دهنده كاهش ضريب هدايت حرارتي مؤثر عایق چندلایه با کاهش ضریب صدور و ضخامت سپرهای تشعشعی است. اهمیت مقدار ضریب صدور در تأثیر سپرهای تشعشعی بسیار زیاد بوده و بعنوان مثال برای عایقی با شش سپر تشعشعی، با افزایش ضریب صدور از ۰/۰۵ به ۰/۴، مقدار ضریب هدایت حرارتی مؤثر در حدود ۴۰٪ افزایش مییابد. تعداد سپرها و نیز نحوه چیدمان آنها بایستی با توجه به مقدار دو عامل ضریب صدور و ضخامت سپرها، بهینه گردد. طبق نتایج حاصل از بررسی، تاثیر تعداد سپرهای استفاده شده بر روی ضریب هدایت حرارتی مؤثر مشاهده می شود، در عایق حرارتی با یازده سپر تشعشعی در مقایسه با عایق بدون سپر، ضریب هدایت حرارتی مؤثر در حدود ۲۶٪ کاهش می یابد که مقداری قابل ملاحظهای (مخصوصاً در مصارف فضایی که مقدار ضريب هدايت حرارتي مؤثر بسيار با اهميت است) است. بهینهسازی فاصله بین سپرهای تشعشعی با دو فرض یکسان بودن فاصله بین تمامی سپرها و نیز عدم در نظر گرفتن فرض مذکور انجام پذیرفت. مطابق با نتایج بهینهسازی نتایج نشاندهنده ی آن است که در حالت بهینه در سمت گرم فاصله بین سپرهای تشعشعی به یکدیگر نزدیک تر بوده، هر چه فاصله شعاعی از سمت صفحه گرم عایق بیشتر شود، فاصله سپرها نیز از یکدیگر افزایش می یابد. علت این امر تأثیر بیشتر سپرهای تشعشعی در زمان قرارگیری در محیطهایی با دماهای بالاتر است. در واقع با کاهش دما از سمت منطقه گرم به سمت منطقه سرد، سهم انتقال حرارت تشعشعی از کل انتقال حرارت موجود کمتر شده، در نتیجه نیاز به نزدیک بودن سپرهای تشعشعی کاهش می یابد.

بعنوان مثال فاصله بهینه (با فرض یکسان بودن فاصله بین سپرهای تشعشعی) برای عایقی با یازده سپر تشعشعی مطابق با شکل۱۱ برابر با ۱/۲mm است، در حالی که اگر فواصل بین تمامی سپرها مطابق با جدول۲ بهینهسازی شود، این فاصله از ۸۱mm/۰ در ناحیه گرم شروع و به ۲/۸۱mm در ناحیه سرد افزایش خواهد یافت.

## ۶- نتیجهگیری

در این مقاله، پارامترهای مؤثر بر ضریب هدایت حرارتی مؤثر عایق حرارتی چندلایه در سپرهای تشعشعی شامل تعداد، ضخامت، ضریب صدور و همچنین چیدمان سپرهای

- [5] Bapat SL, Narayankhedkar KG, Lukose TP (1990) Performance prediction of multilayer insulation. Cryogenics 30(8): 700-710.
- [6] Daryabeigi K, Miller S, Cunnington G (2006) Heat transfer in high-temperature multilayer insulation. Thermal Protection Systems and Hot Structures (1): 1-8.

- [8] Auerkari P (1996) Mechanical and physical properties of engineering alumina ceramics. Tech Res Cent Finl 1792: 26.
- [9] Shackelford JF, Alexander W (2001) Materials science and engineering handbook. 3rd edn. Boca Raton: CRC Press LLC.
- [10] Vargaftik NB (1975) Handbook of physical properties of liquids and gases. Moscow Aviation Institue.
- [11] Smith DS, Alzina A, Bourret J, Nait-Ali B, Pennec F, Tessier-Doyen N, Otsu K, Matsubara H, Elser P, Gonzenbach UT (2013) Thermal conductivity of porous materials. J Mater Res 28(17): 2260-2272.
- [12] Kaviany M (1995) Principles of heat transfer in porous media, mechanical engineering series. 2nd edn. springer.

انجام شده، فاصله سپرهای تشعشعی در سمت گرم عایق حرارتی چندلایه بهینه به یکدیگر نزدیکتر بوده و هر چه فاصله شعاعی از سمت صفحه گرم عایق بیشتر شود، فاصله بهینه سپرها نیز از یکدیگر افزایش مییابد. این اتفاق به آن دلیل رخ میدهد که با کاهش دما از سمت صفحه گرم به سمت صفحه سرد، سهم انتقال حرارت تشعشعی از کل انتقال حرارت موجود کاهش یافته و در نتیجه نیاز به نزدیک بودن سپرهای تشعشعی کاهش مییابد.

## ۷- مراجع

- Spinnler M, Winter ERF, Viskanta R, Sattelmayer T (2004) Theoritical studies on high-temperature multilayer thermal insulations using radiation scaling. J Quant Spectrosc Radiat Transf 84: 477-491.
- [2] Finckenor MM, Dooling D (1999) Multilayer insulation material guidelines. NASA/TP- 209263
- [3] Spinnler M, Winter ERF, Viskanta R (2004) Studies on high-temperature multilayer thermal insulations. Int J Heat Mass Transf 47(6-7): 1305-1312.
- [4] Keller K, Haffmann M, Zorner W, Blumenberg J (1992) Application of high temperature multilayer insulations. Acta Astronaut 26(6): 451-458.