مکانیک سازهها و شارهها/ سال ۱۴۰۲/ دوره ۱۳/ شماره ۲/ صفحه ۶۹–۸۷



. نشریه کانیک سازه کاو شاره ک



DOI:10.22044/JSFM.2023.12597.3685

تحلیل عددی فرایند کشش عمیق داغ ورق ضخیم فولادی بدون استفاده از ورق گیر با قالبهای تراتریکس و شبه تراتریکس

محمدعلی رسولی^{۱.*}، سمانه رشیدی علویجه^۲ و سعید کاظمنادی^۳ ۱ استادیار، مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، ایران ۲ دانشجوی دکتری، دانشکدهی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران ۲ دانش آموخته، مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، ایران تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۴/۱

چکیدہ

فرایند کشش عمیق فرایندی است که معمولاً به صورت سرد انجام میشود، اما مواردی از کاربرد این فرایند در شرایط گرم به منظور کاهش نیروی شکل دهی نیز به چشم می خورد. استفاده از ورق گیر در فرایند شکل دهی منجر به افزایش نیروی شکل دهی شده و تغییرات ضخامت ورق را به ویژه در حالت گرم به دلیل افزایش اصطکاک به همراه دارد. از سوی دیگر، حذف ورق گیر نیز به دلیل بروز تنش های محیطی می تواند موجب چین خورد گی ورق شده و با افزایش عمق کشش این مشکل تشدید می گردد. در این پژوهش، تحلیل المان محدود برای شکل دهی کلاهک نیم کروی از ورق فولادی استحکام بالا در فرایند کشش عمیق داغ بدون استفاده از ورق گیر مورد مطالعه قرار می گیرد. شبیه سازی ها برای دو نوع قالب تراتریکس و تراتریکس تقریبی و ورق با ضخامت ها و قطرهای متفاوت انجام گرفته و نتایج آن با یک دیگر مقایسه می گردد. نتایج تحلیل ها نشان می دهد با افزایش ضخامت و قطر ورق، نیروی موردنیاز سنبه برای شکل دهی افزایش می یابد. به طور کلی، در قالب تراتریکس به نیروی شکل دهی کمتری نیاز است و در عین حال تغییرات ضخامت کمتری به همراه دارد؛ همچنین، شکل دهی نیم کره های بدون دنباله ی استوانه می کمتری نیاز است و در عین حال تغییرات ضخامت کمتری به همراه دارد؛ همچنین، شکل دهی نیم کره های بدون دنباله ی استوانه می دهم خامت و قطر ورق، نیروی موردنیاز سنبه برای شکل دهی دارد؛ همچنین، شکل دهی نیم کره های بدون دنباله ی استوانه ای در ضخامت های بالاتر از یک سانتی متر سالم و عاری از چین خورد گی خواهد بود.

كلمات كليدى: تحليل المان محدود؛ كلاهك نيم كروى؛ كشش عميق داغ؛ قالب تراتريكس؛ قالب تراتريكس تقريبي

Numerical Analysis of Hot Deep Drawing Process of Thick Steel Sheet without Using Blank Holder with Tractrix and Pseudo Tractrix Dies M. A. Rasoli^{1,*}, S. Rashidi², S. Kazemnadi³

¹ Faculty of Mechanics, Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran

² Ph.D. Student, Department of Mechanical Engineering., Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
 ³ Alumn, Department of Mechanics, Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran

Abstract

Deep drawing is a process that is usually performed in cold conditions, but there are also cases of using this process in hot conditions to reduce the forming force. The use of a blank holder in the forming process leads to an increase in the forming force and changes the thickness of the sheet, especially in the hot state, due to the increase in friction. On the other hand, omition of blank holder will cause wrinkling of the sheet due to development of periferal stresses, and this problem is aggravated by increasing the depth of drawing. In this research, the finite element analysis for forming a hemispherical head from a high strength steel sheet in the hot deep drawing process without using a blank holder is studied. Simulations are done for two types of tractrix and pseudo tractrix dies and for sheets with different thicknesses and diameters, and the results are compared with each other. The results of the analyzes show that with the increase in the thickness and diameter of the sheet, the force required by the mandrel for forming increases. In general, less forming force is required in the tractrix die and at the same time it brings less thickness changes. Furthermore, the formation of hemispherical objects lacking cylindrical tiles in thicknesses higher than one centimeter will be healthy and free of wrinkles.

Keywords: Finite Element Analysis; Hemispherical Head; Hot Deep Drawing; Tractrix Die; Pseudo Tractrix Die

^{*} نویسنده مسئول؛ تلفن: ۳۱۴۵۹۱۴۰۴۹؛ فکس: ۰۳۱۴۵۳۶۸۹۵۵

آدرس پست الكترونيك: rasoli.ma@gmail.com

تأثیر تعیین کننده ای بر نیروی موردنیاز فرایند دارد [۲]. یو و استرانگ از تئوری تغییر شکلهای بزرگ' برای تعیین زمان پیدایش چروک در یک ورق الاستیک دایرهای تحت بار وارده به وسیله یک سنبه کروی در مرکز آن استفاده کردند. آنها عنوان کردند، چروک در صفحات نازک الاستیک تنها زمانی رخ میدهد که نسبت قطر به ضخامت صفحات بزرگتر از ۸۰ باشد و حاصل ضرب نسبت فوق و نسبت شعاع صفحه به شعاع سنبه بزرگتر از ۸ باشد [۳]. هاتچینسون و نیل با استفاده از آنالیز کمانش پلاستیک برای مودهای باریک با طول موج کوتاه، شرایط شروع چروک در صفحات فلزی دارای انحنای دوگانه را تعیین کردند [۴]. برز و همکاران برای شناخت مکانیزمهای تشکیل چروک، آزمونهای برشی با انواع پارچههای متشکل از الیاف شیشه و کربن و نیز با پارچههای آغشته شده به پلی آمید را بررسی و مشاهده کردند که تشکیل چروک به شدت به تنشهای غشایی داخل پارچه مرتبط است [۵]. مانیش توسعهى يک قالب تراتريکس براي توليد فنجانهاي مربعي و تعیین حد کشش برای صفحات آلومینیومی با ضخامت یک، دو و سه میلیمتر را مورد مطالعه قرار داد. او گزارش داد که استفاده از روانساز فقط روی قالب، بهترین نتیجه را بدست میدهد؛ همچنین، مشاهده کرد که پدیدهی چینخوردگی در ورقهای با ضخامت یک و دو میلیمتری شدید است و تولید فنجان بدون چینخوردگی با ورقهای یک میلیمتری امکان پذیر نیست [۶]. چو و ژو ایجاد چروک در کشش عمیق فنجان را به صورت تئوری ارزیابی کردند و تأثیر عرض فلنج، نسبتهای کشش، ویژگیهای ماده و سخت شدن در اثر کرنش بر آغاز ایجاد چینخوردگی را مورد بررسی قرار دادند [۷]. قریب و همکاران یک مدل ریاضی مبتنی بر تفاضل های محدود با حل معادلات تعادل، پیوستگی و پلاستیسیته برای فرایند کشش فنجان را توسعه دادند و عنوان کردند از طریق بهینهسازی نیروی سنبه و ورق گیر می توان کار لازم برای کشش عمیق را کاهش داد و در عین حال از چروک شدن و پارگی ورق جلوگیری کرد [۸]. پرنیس استفاده از یک قالب کشش عمیق با شکل تراتریکس را به عنوان شکل بهینه قالب مطرح کرد [۹]. لوگاناتان و نارایاناسامی ایجاد چروک در ورقهای آلومینیوم را طی کشش عمیق در قالب تراتریکس بررسی و مشاهده کردند که بعضی گریدهای آلومینیوم با سخت

۱– مقدمه

برای شکلدهی ورق، فرایندهای مختلفی از قبیل کشش عميق، خم كارى، چرخ كارى و غيره جهت ساخت قطعات صنعتی وجود دارد که کاربرد آنها بستگی به عواملی چون هندسهی قطعهی کار، جنس ورق، حجم تغییر شکل و غیره دارد. شکل دهی ورق توسط فرایند کشش عمیق یکی از روشهای متداول در صنایع مختلف بهویژه صنعت خودروسازی و هوافضاست. همواره محدودیتهایی در فرایندهای شکلدهی ورقها وجود دارد كه توليد قطعات سالم و بدون عيب مستلزم رعايت آنهاست. فرایند کشش عمیق نیز از این محدودیتها مستثنا نیست. چین خوردگی ورق به سبب وجود تنشهای فشاری در بخش هایی از قطعه، بر گشت فنری و توزیع غیریکنواخت ضخامت از عیوبی است که عمدتاً در این فرایندها ایجاد می شود. مخازن کروی تحت فشار را می توان به کمک روش شکلدهی گلبرگی و جوشکاری گلبرگها، شکلدهی انفجاری، هیدروفرینگ و کشش عمیق تولید کرد. در روش گلبرگی، نواقص هندسی و خروج از فرم و نواقص ناشی از جوشکاری بسیار محتمل است که افزایش ضخامت پوسته به منظور جلوگیری از رخداد کمانش زودهنگام را مطالبه می کند و بنابراین وزن سازه افزایش مییابد. در شرایطی که محدودیتهای وزنی، همانند کاربردهای زیرسطحی وجود دارد، نمی توان از روش گلبرگی استفاده کرد. در دو روش دیگر (شکلدهی انفجاری و شکلدهی هیدروفرمینگ) با توجه به نیروی زیاد موردنیاز فرایند برای تولید قطعهی نیم کره با ابعاد بزرگ، امکان ساخت آن با این دو روش به راحتی ممکن نیست.

فرایند کشش عمیق در اوایل سال ۱۸۸۰ میلادی در آمریکا توسط الی مانویل طراحی و اجرا گردید. در این فرایند، امکان توسعهی عیوبی نظیر چین خوردگی، پارگی و ... وجود دارد. کاریما معضل ایجاد چروک در فرایند کشش عمیق ورقهای مدور برای تولید فنجانهای استوانهای را بررسی کرده و ایجاد چروک را به یک حد بحرانی از متغیر نسبت قطر صفحه به ضخامت آن ربط داد و یک حد برای ایجاد چروک معرفی کرد [۱]. مکی تأثیر شکل قالب بر عملکرد فرایند کشش عمیق را در قالب فاقد ورق گیر بررسی و مشاهده کرد که شکل قالب

¹ Large deflection theory

الاستیک یک ورق گرد طی فرایند کشش عمیق را بدست آوردند [۱۷]. پراکاش و کومار فرایند کشش عمیق را در نرمافزار فست فرم برای چند قطعه با شکل های مختلف شبیه سازی کردند و راهکارهایی برای پیشگیری از ایجاد چروک بدست آوردند [۱۸]. ردی و همکاران با استفاده از تحلیل اجزای محدود اثر عوامل مرتبط با ابزار از جمله شعاع گوشه قالب و شعاع گوشه سنبه را بر مقادیر حد نیروی ورق گیر برای چروک شدن و یا شکست بررسی کردند. آنها نتیجه گیری کردند که ضریب اصطکاک سطوح تماس ورق-ورق گیر و ورق-قالب بر حداقل نیروی ورق گیر برای پیش گیری از چروک اثر کمی دارد ولی بر حداکثر نیروی ورق گیر برای پیش گیری از شکست تأثیر زیادی دارد [۱۹]. دهایبان و همكاران فرايند كشش عميق ورق گرد آلومينيومي درون يک قالب مخروطی بدون استفاده از ورق گیر را آزمایش و به روش اجزای محدود شبیه سازی کردند و توانستند فنجان بیضوی با نسبت حدى كشش ٢/۶ را با موفقيت توليد كنند [٢٠]. آنها همچنین در پژوهشی دیگر یک روش جدید برای تولید فنجان های بیضوی به روش کشش عمیق ارائه کردند. در این روش از یک قالب مخروطی و یک سنبه بیضوی با سر تخت استفاده شد. آنها ورق را بدون ورق گیر و زائده روی قالب قرار داده و با یک حرکت سنبه به فنجان تبدیل کردند و توانستند یک فنجان بیضوی با نسبت کشش حدی ۲/۲۶ را با موفقیت تولید کنند [۱۰]. هسان و همکاران استفاده از روش کشش عمیق تک ضربهای بدون ورق گیر را برای تولید قطعات با سطح مقطع نامتقارن از قبیل مثلت، ستاره، گل رز و ... بررسی و نتایج را با مدلسازی به روش اجزای محدود مقایسه کردند. استفاده از قالب مخروطی با کف دارای سوراخ منطبق با سنبه، موجب توليد موفقيت آميز قطعات گرديد [٢١]. ليوالد و همكاران با استفاده از دادههای بهدست آمده برای یک شکل گلگیر، مکانیزمهای مختلف تولید چروک را بررسی کرده و یک منحنی حد چروک شدن را تعیین کردند که به کمک آن ایجاد چروک در هر ناحیه از ورق شکلدهی شده شناسایی میشود [۲۲]. صالح و علی سامانهی جدیدی برای تولید فنجان گرد از ورقهای نازک به روش کشش عمیق بدون استفاده از ورق گیر پیشنهاد کردند که در آن فنجانهای گرد به صورت تک ضرب با نسبت کشش حدی ۱/۸۶ تولید میشد [۲۳]. ماگرینو و همکاران یک روش مرکب از تجربه و تئوری را برای تعیین حد

شدن در مقابل کرنش و بهرهی تنش پایین و سرعت سخت شدن نرمالیزه زیاد، مقاومت بیشتری در مقابل چروک شدن دارند [۱۰]. لوگاناتان و نارایاناسامی تحقیق مشابهی نیز در مورد ورق های فولادی در صنایع اتومبیل سازی انجام دادند و مشاهده کردند که قالبهای مخروطی و تراتریکس در مقایسه با قالبهای مرسوم حد کشش بیشتری ایجاد میکند. هنگامی که از قالبهای مذکور استفاده میشود، نیاز به ورق گیر از بین می رود و تمایل به چین خوردگی به ویژه در مراحل اولیه کشش ورق های نازک کاهش می یابد [۱۱]. آگروال و همکاران حداقل فشار مورد نیاز ورق گیر برای پیش گیری از ایجاد چروک در طی فرایند کشش عمیق را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج، آنها با افزایش غیر همگنی ورق، تعداد چروکها افزایش یافته و حداقل فشار مورد نیاز ورق گیر کاهش می یابد. برعکس با افزایش ضخامت، تعداد چروکها کاهش و حداقل فشار مورد نیاز افزایش می یابد [۱۲]. صدیقی و راستی شبیه سازی عددی تولید مخازن آلومینیومی سیانجی به روش کشش عمیق را انجام دادند و کارایی شیبهساز را، ابتدا روی دادههای تجربی موجود تست کردند و سپس برای تحلیل قالبهای تخت، مخروطی و تراتریکس مورد استفاده قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که قالب تراتریکس کمترین نیرو را نیاز داشته و تغییرات ضخامت ظرف در این نوع قالب کمتر از بقیهی قالبهاست [1۳]. مورواتی و همکاران چروک شدن یک ورق دو لایه متشکل از آلومینیوم و فولاد ضدزنگ در فرایند کشش عمیق را به روش تجربی و عددی با هدف به حداقل رساندن نيروى ورق گير مورد بررسى قرار دادند. نتايج تحقيقات آنها نشان داد که نیروی بهینه ورق گیر وابسته به هندسه ورق، ویژگی های جنس آن و نیز هندسهی قالب است و در صورتی که ورق آلومینیوم با سنبه در تماس باشد نیروی لازم بیشتر است [۱۴]. ساکسنا و دیکسیت از روش تحلیلی و تحربی حداکثر ارتفاع فنجان تولیدی، برای مقادیر مختلف متغیرهای هندسی و عملیاتی را محاسبه کردند [۱۵]. آگروال و همکاران نیز به همین روش، تشکیل چروک در فرایند کشش مرحله دوم یک ظرف استوانهای دو عمقی با ترکیب روشهای انرژی را بررسی کردند [۱۶]. کدخدائیان و مؤیدیان از مدل دو بعدی صفحه تنش و تابع دو شاخه شدن تئوری عمومی هیل برای بررسی چروک شدن الاستیک-پلاستیک یک ورق گرد استفاده كردند. آنها شرايط بحراني براي ايجاد چروكهاي پلاستيك و

قابلیت شکل پذیری با چروک شدن در شکل دهی به صفحات فلزی تعیین کردند [۲۴]. صالح و همکاران روش جدید کشش عمیق معکوس بدون استفاده از ورق گیر، با حرکت تکمر حله ای سنبه جهت توليد يک فنجان بيضوي با استفاده از يک قالب بیضوی را توسعه دادند و تاثیر لقی بر برخی متغیرها از قبیل نیروی مورد نیاز فرایند، تنش، کرنش، و توزیع ضخامت را بررسی کردند. آنها عنوان کردند لقی موجب کاهش چروک و ایجاد یک حداقل گوشوارهای شدن در قطعه می شود [۲۵]. سیفی و عباسی ایجاد چین خوردگی در فرآیند کشش عمیق دوفلزی با روش تحلیلی و استفاده از نرمافزار اجزای محدود را شبیهسازی و نتایج آن را با نمونههای تجربی مقایسه کردند. آنها بیان کردند که دو متغیر میزان لقی ورق گیر و شرایط تماس ورقها بیشترین تأثیر را بر تعداد چین خوردگیها دارند و تنها متغیر تأثیرگذار بر ارتفاع چینها، اندازهی لقی ورق گیر است [۲۶]. برز و همکاران، روشهای مختلف محاسبهی حد بحرانی آستانهی چروک شدن شامل روش دوشاخهای شدن و روش مبتنی بر تئوری انرژی را با کمک محاسبات با نرمافزار اتوفرم و مشاهدات تجربی مقایسه کردند [۲۷]. وی پینگ و همکاران روش عددی دینافورم^۲ را برای شبیهسازی فرایند كشش عميق قطعات استوانهاي استفاده كردند. آنها توزيع ضخامت، تنش و کرنش در طی کشش چند مرحلهای و نیز عیوب احتمالی در این مرحله در حضور و در غیاب ورق گیر را مقایسه و ادعا کردند که این روش عددی می تواند برای طراحی قالب و نیز پیشگویی و کنترل عیوب احتمالی مورد استفاده قرار گیرد [۲۸].

آشتیانی و ارجنکی فرایند کشش عمیق گرم برای ورق نازک آلومینیومی را در دماهای مختلف به صورت تجربی و شبیه سازی المان محدود بررسی نموده و دریافتند که افزایش دمای شکل دهی و کاهش سرعت فرایند منجر به کاهش نیروی لازم برای انجام فرایند خواهد شد [۲۹]. عبدالمجید و همکاران فرایند کشش عمیق بدون استفاده از ورق گیر را بررسی و برای این منظور نسبت حدی کشش در غیاب ورق گیر را در شرایط مختلف، برای ورق به ضخامت سه میلی متر از جنس برنز و آلومینیوم اندازه گیری کردند. آنها گزارش دادند که روان کننده، وجود خش روی سطح سنبه و سرعت حرکت آن، عوامل مؤثر بر نسبت حدی کشش هستند [۳۰].

¹ Autoform

اغلب پژوهش های انجام شده در خصوص مطالعه ی تأثیر متغیرهای مختلف بر مقدار تنش محیطی اعمالی به ورق، عیوب تغییرات ضخامت ورق پس از انجام فرایند، چین خوردگی ورق در حین فرایند، نیروی لازم جهت کشش ورق در فرآیند، مقدار نیروی آستانه چروک شدن در حضور و نیز در غیاب ورق گیر است. این متغیرها شامل شکل سنبه، سرعت حرکت سنبه، قطر ورق، ضخامت ورق، جنس ورق، همگنی ورق، شکل قالب و شکل لبه قالب است. در این مقاله، فرایند کشش عمیق بررسی می شود. برای این منظور هندسه ی مناسبی برای قالب در فرایند کشش عمیق داغ با دمای ثابت ۱۱۰۰ کلوین پیشنهاد می گردد، تا بتوان ورق های فولادی از جنس ۲۱۰۰ کلوین را با حداقل نیرو و عاری از عیوب رایج در زمان ثابت ۱۵ ثانیه به شکل نیم کره تولید کرد.

در این تحلیل، مقدار تنش محیطی اعمالی به ورق، عیوب تغییرات ضخامت ورق پس از انجام فرایند و چین خوردگی ورق در حین فرایند و همچنین نیروی لازم جهت کشش ورق در فرآیند کشش عمیق داغ ورقهای فولادی برای تولید قطعات کروی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور با کمک روش المان محدود و نرمافزار آباکوس فرایند بهطور کامل شبیه سازی و نتایج حاصل از روش المان محدود در قالبها و ورقهای مختلف مقایسه شده است.

۲- روش تحقیق ۲-۱- معرفی متغیرهای مسأله

متغیرهای مسأله به سه دستهی کلی شامل متغیرهای فرایند، قالب و قطعهی کار تقسیم میشوند. در جدول ۱ متغیرهای ورودی مربوط به هر دسته مشاهده میشود.

جدول ۱- متغیرهای لازم برای تعریف مسأله

متغیرهای قطعه کار	متغیرهای قالب	متغیرهای فرایند کشش عمیق
قطر ورق اوليه	هندسه ماتريس	اصطكاك بين سطوح
ضخامت ورق اوليه	هندسه سنبه	دما
جنس قطعه		سرعت فرايند

² Dynaform numerical method

۲-۱-۱- اصطکاک بین سطوح
 انتخاب سیستمهای روانکاری در فرآیند شکلدهی داغ، بسیار محدود است. متداول ترین سیستمهای روانکاری شامل دی سولفات مولیبدن (MoS2)، گرافیت، روانکار مصنوعی و شیشه است. محلول روانکار در هنگام تماس با اجزای قالب، تبخیر شده و آنها را خنک میکند. از این رو، اجزای قالب در مقابل افزایش سایش ناشی از نرمشدگی حرارتی، محافظت میشود
 [۹]. برای تعریف رفتار اصطکاکی میان سطوح مشترک اجزای فرآیند، مدل کولمب با ضریب اصلیای رابطهی
 (۱) در نظر گرفته شده است.

$$\tau = \mu \sigma_n \tag{1}$$

رابطهی فوق نشان میدهد که ضریب اصطکاک (μ) برابر با نسبت تنش برشی اصطکاکی (τ) به تنش عمودی (σ_n) است. از سوی دیگر، ماکزیمم تنش برشی را میتوان با استفاده از قانون اصطکاک برشی طبق رابطهی (۲) تعیین کرد [۳۱].

$$\tau = \frac{m}{\sqrt{3}}\bar{\sigma} = \frac{m(\sigma_y + \sigma_{uts})}{2\sqrt{3}} \tag{(7)}$$

مقدار میانگین عامل برشی (m) برای وضعیت بدون اصطکاک، برابر با صفر و در وضعیت اصطکاک چسبنده، برابر با یک میباشد. تحت شرایط شکل دهی داغ و با توجه به روانکار پایه گرافیتی، مقدار m برابر با ۰/۳ در نظر گرفته شده است [۳۲].

۲-۱-۲ دمای انجام فرایند

در این پژوهش فرایند کشش عمیق در حالت داغ انجام گرفته است. در این حالت ورق را حرارت داده و پس از رسیدن به دمای لازم و مورد نظر آن را روی ماتریس قرار داده و فرایند کشش انجام شد. دمای انجام فرایند برای مادهی مورد نظر ثابت و ۱۱۰۰ کلوین است [۳۲].

۲-۱-۳- زمان انجام فرایند

زمان انجام فرایند ثابت و برابر با ۱۵ ثانیه در نظر گرفته شده است.

۲-۱-۴- هندسهی ماتریس

فرایند کشش عمیق در دو حالت با ورق گیر و بدون ورق گیر انجام می گیرد. با توجه به تحقیقات انجام گرفته در حالت با ورق گیر، این فرایند به پرس با تناژ خیلی زیاد نیاز دارد [۱۴, [۳۲]؛ لذا در این پژوهش، استفاده از قالبهای بدون ورق گیر مورد بررسی قرار می گیرد. فرم هندسی ماتریس در فرایندهای بدون ورق گیر به دو صورت تراتریکس و مخروطی (شبه تراتریکس) است.

الف- قالب تراتریکس تصویر قالبهای تراتریکس در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱- نمایی از قالب ترا تر یکس [۳۳]

متغیرهای قالب تراتریکس برای مدلسازی در این شکل قابل مشاهده است. در منحنی تراتریکس، طول هر خط مماس بر منحنی که از نقطهی تماس بر منحنی تا یک خط مستقیم (منطبق بر دیواره سنبه) امتداد مییابد، ثابت است. این طول ثابت با نماد h مشخص و با عنوان ثابت تراتریکس مشخص شده است. اگر زاویهی میان خط مماس بر منحنی (AB) و راستای افقی (OC) با نماد α معرفی شود، رابطهی (۳) برقرار است:

$$\frac{-\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \tan \alpha = \frac{\sqrt{\mathrm{h}^2 - \mathrm{x}^2}}{\mathrm{x}}$$
 (۳)
با انتگرال گیری از طرفین معادله دیفرانسیل فوق، معادله ی
ننحنی تراتریکس به دست میآید:

¹ Penalty method

$$y = h \ln\left(\frac{h + \sqrt{h^2 - x^2}}{x}\right) - \sqrt{h^2 - x^2} \qquad (f)$$

متغیر h در رابطه (۴) همان ثابت قالب تراتریکس تحت عنوان خط مماس بر منحنی است. با تغییر ثابت قالب، فرم و شکل سر قالب تغییر می کند. برای تحلیل و بررسی این نوع قالب با تغییر در ثابت قالب (متغیر h)، تأثیر تغییر این متغیر روی قطعهی تولیدی و فرایند تولید بررسی شده است. لازم به ذکر است، در قالبهای با ثابت بالاتر از ۵/۰ متر طول قالب خیلی زیاد می شود (در حدود ۴ متر) و ثوابت کمتر از ۳/۰ متر نیز به دلیل فرمدهی سریع نیاز به نیروی زیاد سنبه بوده و مناسب تحلیل نیست؛ بنابراین، تحلیلها برای سه مقدار h برابر با ۳/۰ ۴/۰ و ۵/۰ انجام گرفته است.

ب- قالب تراتریکس تقریبی

قالب تراتریکس تقریبی شبیه قالب تراتریکس است با این تفاوت که تکهای از فرم قالب به صورت خط مستقیم است. به این نوع قالبها، قالبهای مخروطی نیز میگویند. فرم قالبهای مخروطی در شکل ۲ قابل مشاهده است.



کلی قالب و ب)معرفی متغیرهای قالب

در تحلیل انجام گرفته با تغییر زاویهی قالب در مقادیر ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ درجه، تأثیر مقادیر مختلف این متغیر بررسی شده است.

۲–۱–۵– قطر ورق اوليه

قطر ورق در فرایند، تابع شکل هندسی تولید شده در آن است. در صورت تولید نیم کره بدون دنباله، قطر قطعه مشخص است، ولی در صورت نیاز به تولید نیم کرههای دارای دنبالهی استوانهای با توجه به افزایش عمق کشش، نیاز به ورق اولیه با

قطر بزرگتر خواهد بود. برای تخمین قطر ورق اولیه میتوان مطابق رابطهی (۵) از مساوی قرار دادن مساحت قطعهی تولیدی و ورق اولیه استفاده کرد [۳۱].

$$A_b = A_c \Rightarrow \frac{\pi D^2}{4} = \frac{1}{2}\pi d^2 \Rightarrow D = \sqrt{2}d$$
 (Δ)

گاهی برای انطباق هندسی مناسب قطعهی تولیدی و شکل مناسب آن و یا نیاز به تولید نیم کره با دنبالهی استوانهای، نیاز به استفاده از ورق اولیه با قطر بیشتر است؛ لذا در این پژوهش، یکی از متغیرها که جهت بررسی فرایند کشش و کیفیت قطعهی تولیدی استفاده شده قطر ورق اولیه است که در پنج مقدار ۲/۲ و ۲/۴ و ۲/۴، ۸/۲ و۴ متر بررسی شده است.

۲-۱-۶- ضخامت ورق اولیه

یکی از متغیرهای مؤثر در فرایند کشش عمیق، ضخامت ورق اولیه است که با تغییر آن میزان ضخامت ورق پس از انجام فرایند، ماکزیمم نیروی مورد نیاز سنبه و انطباق هندسی قطعه تولیدی با سنبه تحت تأثیر قرار می گیرد. در این پژوهش، با تغییر ضخامت ورق اولیه در اندازههای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ سانتی متر، میزان اثرپذیری فرایند کشش عمیق و کیفیت قطعهی تولیدی بررسی شده است.

۲-۱-۲- جنس قطعه کار و توصیف رفتار آن تحت تغییر شکل

جنس محفظهی نیم کروی از فولاد HY۱۰۰ است که به عنوان فولاد کم کربن کوئنچ و تمپر شده شناخته می شود [۳۱]. از جمله موارد استفاده این فولاد می توان به کاربرد آن در ساخت مخازن تحت فشار، تجهیزات سنگین و سازه های فولادی بزرگ، ساخت بدنهی کشتی و زیردریایی ها و سازههای ساحلی اشاره نمود. استحکام کششی بالا، شکل پذیری خوب، مقاومت به خوردگی و جوش پذیری از جمله ویژگی های این فولاد است. جدول ۲ خواص فیزیکی و مکانیکی فولاد ۲۰۰ HY

جنس ورق مورد استفاده در این پژوهش از مدل ساختاری جانسون-کوک تبعیت میکند [۳۴]. مدل ساختاری جانسون-کوک به صورت گستردهای به عنوان مدل تنش سیلان وابسته به کرنش، نرخ کرنش و دما برای انواع مواد در بازهی مختلفی

از نرخ کرنش و دمای تغییر شکل استفاده شده است [۳۵, ۳۵]. مدل اصلی جانسون-کوک توسط رابطهی (۶) بیان می شود:

$$\overline{\sigma} = [A + B \overline{\epsilon}^n][1 + C \ln \dot{\epsilon}^*][1 - T^{*m}]$$
(7)
$$T^{*m}$$
implies the implied of the implied of the implied of the implied of the implication of the implicit of the i

$$\dot{z}^{*} = \frac{\dot{z}}{\dot{z}_{0}}$$
(Y)
(Y)
(c)

$$T^* = \frac{T - T_{ref}}{T_m - T_{ref}} \tag{(A)}$$

در این پژوهش، فرض شده که فرآیند کشش عمیق داغ به صورت همدما انجام و نرخ کرنش در طی فرایند، ثابت است. مقدار ثوابت رابطهی جانسون-کوک مربوط به مادهی مذکور در جدول ۳ ارائه شده است.

جدول ۲- خواص فیزیکی و مکانیکی فولاد HY۱۰۰ در دمای محیط [۳۱]

مقدار	خاصيت
$ ho=$ YY49 (kg/m^3)	چگالی
$T_m = i \Delta r \cdot {}^{\circ}C$	دمای ذوب
$σ_y = ΥΥΥ Mpa$	تنش تسليم
$σ_{uts} = λι ε Mpa$	استحکام نهایی کشش
$E = r \cdot r Gpa$	مدول الاستيسيته
$ u = \cdot / r$	ضريب پواسون
<u>΄/.</u> ١λ/۶	درصد ازدیاد طول
$k = \mathfrak{TF}(W/m k)$	ضريب هدايت
$\alpha = f_{\times} \cdot f_{\times}(1/k)$	ضريب انبساط حجمي
$c = \Delta \cdot \tau (J/kg k)$	گرمای ویژه

جدول ۳ – مقادیر ثوابت فولاد HY۱۰۰ در مدل

جانسون-کوک در دمای محیط[۳۱]				
مقدار	توصيف متغير	متغير		
MPa∀∆∧	ثابت مدل (تنش تسليم)	А		
MPa ^ę ۰۲	ثابت مدل (ضريب استحكام)	В		
•/•11	ثابت مدل	С		
1/17	ثابت مدل	m		
•/٢?	ثابت مدل (توان کرنش سختی)	n		

۲-۲- تحلیل عددی فرایند شکلدهی با روش اجزاء محدود

همان طور که بیان شد، در این پژوهش برای انجام تحلیل عددی فرایند شکل دهی از روش اجزاء محدود و نرمافزار ABAQUS 6.18 استفاده شده است.

۲-۲-۱ مدلسازی و مشبندی

با توجه به تقارن محوری بلنک و اجزای قالب، مدل سازی مسأله به صورت متقارن محوری انجام شده است. مدل المان محدود شامل یک ورق دایروی، یک سنبه سر نیم کروی و یک ماتریس است. لقی میان اجزای قالب بر اساس معادله تجربی که توسط اهلر و کایزر [۳۷] پیشنهاد شده تنظیم و با توجه به ثابت بودن قطر نیم کرهی تولیدی، به ابعاد سنبه اعمال شده است.

$$C = t_0 + 0.07\sqrt{10t_0}$$
(9)

در معادلهی (۹) _{to} مقدار ضخامت ورق اولیه است. با اعمال لقی به سنبه، قطر سنبه از رابطهی (۱۰) بهدست میآید:

$$d_s = d_d - 2 \times (C + t_0) \tag{(1.)}$$

در این رابطه، d_s قطر سنبه و d_b قطر ماتریس به کار رفته در قالب کشش عمیق است. مدل سنبه و ماتریس به صورت پوسته صلب تحلیلی و پوسته صلب گسسته در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، مدل ورق به صورت پوسته مسطح و تغییر شکل پذیر در نظر گرفته شده است. در شکل ۳ نمایی از چیدمان قطعات مشاهده می گردد.



شکل ۳- نمایی از چیدمان اجزای قالب در فرایند کشش عمیق بدون ورق گیر

با توجه به مدل در نظر گرفته شده برای سنبه، این قطعه نیاز به مش بندی ندارد. در مورد ماتریس با توجه به مدل آن (پوسته صلب گسسته) باید مش بندی انجام گیرد که با توجه شکل ظاهری و اندازه، مش بندی لازم روی آن اعمال شده است. برای ورق، مش بندی از نوع مدل مکعبی هشت گرهای (C3D8R) روی آن اعمال شده است. اندازهی مناسب المان بر اساس همگرایی تحلیل برای حداکثر تنش فون مایزز انتخاب شده، به گونهای که ریز شدن المانها بیش از حد نباشد و منجر به زیاد شدن بی جهت زمان و حجم محاسبات نگردد. در قفل برشی^۲، تعداد سه المان است که در راستای ضخامت با رریز کردن مش بندی، سه یا چهار المان ایجاد شده است. در شکل ۴ تصویر ورق با مش بندی منظم و اندازهی المان ۵۰/۰ نشان داده شده است.



شکل ۴- نمایی از مشبندی مدل ورق

¹ An 8-node linear brick, reduced integration, hourglass control

۲-۲-۲- تعریف رفتار ماده

همان طور که در بخش ۲-۷-۱ ذکر شد، مادهی مورد نظر در این پژوهش فولاد HY۱۰۰ در نظر گرفته شده که خواص ساختاری و حرارتی مربوط به آن مطابق با مدل ساختاری جانسون-کوک و با ضرایب ارائه شده در جدول ۲ در نرمافزار وارد شده است.

۲-۲-۳- تعریف شرایط تماس سطوح مشترک برای تعریف رفتار اصطکاکی میان سطوح مشترک اجزای فرآیند، مدل پنالتی با ضریب اصطکاک ذکر شده در بخش ۲-۱-۱ که برابر با ۰/۳ است، تعریف شده است.

۲-۲-۴- تعریف روش حل و شرایط مرزی

در شکل دهی فلزات، تغییر شکل های بزرگ می تواند منجر به این شود که یک المان، تغییر شکل اسیار زیادی داشته باشد؛ همچنین تماس بین قطعه و قالب شبیه سازی را پیچیده تر می نماید؛ لذا در این پژوهش، روش حل به صورت صریح و از نوع دینامیک انتخاب شده است. درجات آزادی ماتریس با استفاده از شرایط مرزی، قیدگذاری شده و با توجه به تقارن محوری ورق، اجازه جابجایی عمودی به ورق داده شده است. میزان جابه جایی لازم به سنبه داده شده و قیود لازم به آن میزان جابه جایی لازم به سنبه داده شده و قیود ازم به آن فرآیند، مساوی K ۱۱۰۰ به صورت ثابت در طی فرآیند شکل دهی در نظر گرفته شده است؛ هم چنین، تابع جابجایی سنبه نسبت به زمان، به صورت هموار^۳ تعریف شده است.

۲-۲-۵- ملاحظات همگرایی تحلیل

دقت در تحلیلها همراه با سرعت حل از اهمیت ویژهای برخوردار است. طی تحلیلهای متعدد و بررسی نتایج حاصل، نکات زیر در خصوص دستیابی به همگرایی پاسخ صحیح استنتاج شده است:

 مدل مسأله یمورد نظر یک مدل متقارن محوری است ولی چین خوردگی در لبههای ورق به صورت متقارن رخ نمی دهد؛ لذا نمی توان مسأله ی متقارن محوری یا حتی

² Shear locking

³ Smooth step

بخشی از آن را به صورت یک چهارم یا نصف مدلسازی کرد.

- مشبندی بلنک حتما باید به صورت متقارن و منظم باشد؛ زیرا هرگونه عدم تقارن در مشبندی موجب متفاوت شدن سختی در بخشهای مختلف و بروز چین خوردگی غیرواقعی و زودهنگام می گردد.
- با توجه به بزرگ بودن هندسه یکره یموردنظر می توان
 به جای تحلیل صفحه یکامل از تحلیل صفحه ی
 سوراخدار استفاده کرد. شبیه سازی های متعدد نشان داد،
 وجود یک سوراخ در حدود ۱۰ درصد قطر بلنک هیچ
 تأثیری در نیروی فرایند، تنش های محیطی و بروز عیوب
 نداشته و زمان شبیه سازی را حدود ۲۰ درصد کاهش
 می دهد.
- تعداد المان در کنار هندسه و نظم ظاهری آن، متغیرهای مؤثر در بحث همگرایی را تشکیل میدهند. با بررسی نتایج در حالتهای مختلف، حداقل اندازهی المان به منظور همگرایی در حل برابر ۰/۰۵ بهدست آمد.

۳- نتایج تحلیل اجزاء محدود

در این بخش، نتایج حاصل از شبیه سازی های انجام گرفته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در شبیه سازی ها با تغییر پارامترهای ورودی (ضخامت ورق، قطر اولیهی ورق و مؤلفه های هندسی قالب)، مقدار نیروی مورد نیاز سنبه، چین خوردگی ورق و تغییر ضخامت آن بررسی شده است.

۳-۱- شبیهسازی فرایند کشش عمیق داغ با قالب تراتریکس

پس از اعمال ملاحظات و اصلاحات ذکر شده در بخش ۲-۲-۵ برای قالب و فرایند کشش عمیق، شبیهسازی سه بُعدی در قالبهای مختلف و با تغییر پارامترهای مورد بررسی انجام شده است. در این بخش، نتایج حاصل برای نوع قالب تراتریکس ارائه شده است. نمونهای از نتایج توزیع تنش محیطی ورق پس از انجام کامل فرایند شکلدهی برای ورق با شعاع ۱/۷ متر و ضخامت دو سانتیمتر در شکل ۵ قابل مشاهده است.



شکل ۵- نتایج توزیع تنش و کرنش کلاهک نیم کروی شکل دهی شده در قالب تراتریکس، (الف) توزیع تنش بر حسب پاسکال و (ب) توزیع کرنش پلاستیک

همانطور که مشاهده میشود، در ناحیهی لبهی کلاهک شکلدهی شده، هیچ گونه اثری از چینخوردگی ظاهر نشده است.

۳-۱-۱- مقایسهی نتایج بیشینه نیروی سنبه در این قسمت، نتایج مربوط به اندازهی بیشینه نیروی سنبه برای سه قالب تراتریکس با ثابتهای ۰/۳، ۴/۰ و ۵/۰ در دو حالت ضخامت ورق ثابت و شعاع ورق ثابت، به ترتیب در شکل

۶-الف و شکل ۶-ب آورده شده است. در شکل ۶-الف مشاهده می شود، در هر سه قالب با افزایش شعاع ورق، نیروی مورد نیاز سنبه زیاد شده است. در شعاعهای کمتر، قالب با ثابت ۵/۰ متر کمترین مقدار نیروی سنبه را دارد، در حالی که در قالب با ثابت ۲/۰ متر بیشترین مقدار خود را دارد. در شکل ۶-ب با افزایش ضخامت، بیشینه نیروی سنبه افزایش یافته است. شیب نمودار در قالب با ثابت ۲/۰ متر از دو قالب دیگر بیشتر است. دلیل



اصلی این موضوع، بیشتر بودن شیب بدنهی ماتریس در این قالب نسبت به دو قالب دیگر است؛ در نتیجه، سرعت فرمدهی

در این قالب بیشتر است و با افزایش ضخامت، نیروی فرمدهی با روند سریعتری افزایش یافته است.

شکل ۶- نتایج بیشینه نیروی سنبه در قالبهای تراتریکس، (الف) ضخامت ورق ثابت و (ب) شعاع ورق ثابت

۳-۱-۲- مقایسهی نتایج میزان نازکشدگی و ضخیمشدگی ورق

از جمله نتایج مورد بررسی در تحلیلها، تغییر ضخامت ورق در اثر انجام فرایند است که در آن میتوان میزان نازکشدگی ورق را در قسمت مرکزی ورق و همچنین ضخیمشدگی آن را در قسمت بیرونی ورق مشاهده کرد (شکل ۲).



شکل ۷- نمایی از ضخیم شدگی و ناز ک شدگی ورق پس از انجام فرایند شکل دهی نتایج مربوط به میزان ناز ک شدگی ورق برای سه قالب تراتریکس با ثابت های ۰/۳ ،۰۱۳ و ۰/۵ در دو حالت ضخامت

ورق ثابت و شعاع ورق ثابت، به ترتیب در شکل Λ -الف و شکل Λ -ب آورده شده است؛ هم چنین، نتایج ضخیم شدگی ورق به ترتیب در شکل Λ -الف و شکل Λ -ب ارائه شده است. در شکل Λ -الف با افزایش شعاع ورق مقدار نازکشدگی ورق افزایش یافته و شیب هر سه نمودار مثبت است. در نمودار شکل Λ -ب مشابه با حالت قبل، با افزایش ضخامت ورق مقدار نازکشدگی ورق افزایش یافته است و در تمامی ضخامت ها بیشترین نازکشدگی ورق در قالب با ثابت Λ ۰ متر مشاهده شده است.

با توجه به شکل ۹-الف در قالب با ثابت ۵/۰ متر شیب نمودار مثبت و یکنواخت است، در حالی که برای قالبهای با ثابت ۲/۰ متر و ۴/۰ متر شیب نمودار در میانه یراه تغییر علامت داده است. در قالب با ثابت ۵/۰ متر و در شعاع ۱/۶ کمترین افزایش ضخامت مشاهده میشود. در شکل ۹-ب با افزایش ضخامت ورق در نمودارها، میزان ضخیم شدگی ورق در طی فرایند کشش در هر سه قالب افزایش یافته است. شیب نمودار برای هر سه قالب مثبت است، ولی با یکدیگر تفاوت دارد. افزایش ضخامت در قالب با ثابت ۵/۰ متر کم ترین و در قالب با ثابت ۲/۰ متر بیشترین مقدار را دارد.



شکل ۸- میزان نازک شدگی ورق در قالب های تراتریکس، (الف) ضخامت ورق ثابت و (ب) شعاع ورق





شکل ۹- میزان ضخیم شدگی ورق در قالبهای تراتریکس، (الف) ضخامت ورق ثابت و (ب) شعاع ورق ثابت

۳-۲- شبیهسازی فرایند کشش عمیق داغ با قالب تراتریکس تقریبی

در این بخش، نتایج حاصل برای نوع قالب تراتریکس تقریبی (مخروطی) ارائه شده است. نمونهای از نتایج توزیع تنش

محیطی ورق پس از انجام کامل فرایند شکل دهی برای قالب با زاویهی سه درجه، ورق با شعاع ۱/۷ متر و ضخامت دو سانتی متر در شکل ۱۰ نشان داده شده است.



شکل ۱۰- نتایج توزیع تنش و کرنش کلاهک نیمکروی شکلدهی شده در قالب تراتریکس تقریبی، (الف) توزیع تنش بر حسب پاسکال و (ب) توزیع کرنش پلاستیک

همانطور که قابل مشاهده است، در این نوع قالب نیز در ناحیهی لبهی کلاهک شکلدهی شده، هیچ گونه اثری از چینخوردگی به چشم نمیخورد.

۳-۲-۲- مقایسهی نتایج بیشینه نیروی سنبه

در این قسمت، نتایج مربوط به اندازهی بیشینه نیروی موردنیاز سنبه برای قالب تراتریکس تقریبی در سه حالت مختلف با تغییر زاویهی قالب، ضخامت ورق و شعاع ورق به ترتیب در



شکل ۱۱-الف، شکل ۱۱-ب و شکل ۱۱-ج آورده شده است. با توجه به شکل ۱۱-الف مشاهده می شود با افزایش زاویهی قالب، مقدار بیشینه نیروی سنبه با شیب منفی شروع به کاهش یافتن کرده و در کل نمودار، این روند ادامه دارد. نمودارهای شکل ۱۱-ب و شکل ۱۱-ج به تر تیب نشان می دهد با افزایش ضخامت و شعاع ورق، مقدار بیشینه نیروی موردنیاز سنبه افزایش یافته است.

رسولی و همکاران [81



شکل ۱۱- نتایج بیشینه نیروی سنبه در قالبهای تراتریکس تقریبی، (الف) زاویهی قالب متغیر، (ب) ضخامت ورق متغیر و (ج) شعاع ورق متغیر

۳-۲-۲- مقایسهی نتایج میزان نازکشدگی و ضخیمشدگی ورق

نتایج مربوط به میزان نازکشدگی ورق برای قالب تراتریکس تقریبی در سه حالت مختلف با تغییر زاویه یقالب، ضخامت ورق و شعاع ورق به ترتیب در شکل ۱۲-الف، شکل ۱۲-ب و شکل ۱۲-ج آورده شده است. در شکل ۱۲-الف با افزایش مقدار زاویه یقالب، میزان نازکشدگی افزایش یافته و شیب آن مثبت است، ولی مقدار شیب تغییر کرده است. با توجه به شکل ۲۲-ب افزایش ضخامت ورق منجر به افزایش مقدار نازکشدگی ورق شده است. شکل ۱۲-ج نشان می دهد، با افزایش شعاع ورق، مقدار نازکشدگی ورق روند متغیری دارد و در ابتدا زیاد شده و تا قطر ۱/۷ متر شیب مثبت دارد. از این مقدار به بعد تا قطر ۱/۸ متر شیب منفی شده و نازکشدگی



کم میشود و سپس دوباره شیب نمودار مثبت شده و مقدار آن افزایش یافته است.

همچنین، نتایج ضخیم شدگی ورق به ترتیب در شکل ۱۳-الف، شکل ۱۳-ب و شکل ۱۳-ج ارائه شده است. نمودارهای شکل ۱۳-الف و شکل ۱۳-ب نشان می دهد که افزایش مقدار زاویه قالب و ضخامت ورق، منجر به افزایش مقدار ضخیم شدگی ورق شده است. در شکل ۱۳-ج مشاهده می شود، با افزایش شعاع ورق مقدار ضخیم شدگی متغیر است و در ابتدا با شیب منفی کم شده، ولی در اندازه قطر ۱/۷ متر شیب تغییر علامت داده و مقدار آن افزایش یافته است.





شکل ۱۲- میزان نازکشدگی ورق در قالبهای تراتریکس تقریبی، (الف) زاویهی قالب متغیر، (ب) ضخامت ورق متغیر و (ج) شماع میتر متفید





شکل ۱۳– میزان ضخیم شدگی ورق در قالبهای تراتریکس تقریبی، (الف) زاویهی قالب متغیر، (ب) ضخامت ورق متغیر و (ج) شعاع ورق متغیر

۳-۳- نتایج مربوط به چینخوردگی ورق

در مبحث چینخوردگی، برای هیچیک از قالبها در شعاعهای پایین از دو متر چینخوردگی به وجود نیامده است؛ ولی در شعاعهای بالاتر از دو متر و به عبارت دیگر در تولید نیم کرههای دنبالهدار، اگر دنبالهی نیم کره از حدی بالاتر رود، پدیدهی چینخوردگی در فرایند مشاهده گردید. این چینخوردگی در تمام قالبها و با شعاعهای ورق متفاوت مشاهده شده، که بسته به نوع قالب نیز متفاوت است.

برای بررسی صحت تحلیل شبه استاتیک در نرمافزار ABAQUS/Explicit بر اساس اطلاعات موجود در سند^۱ نرمافزار بایستی انرژی جنبشی مادهی تغییرشکلپذیر در محدودهی ۵ الی ۱۰ درصد از انرژی داخلی آن در حین فرآیند قرار گیرد. نمونهای از نمودار مقایسهی تاریخچهی انرژی جنبشی و انرژی داخلی ماده در شکل ۱۴ آورده شده انرژی جنبشی و انرژی داخلی ماده در شکل ۱۴ آورده شده به انرژی داخلی ماده از محدوده ۵ الی ۱۰ درصد، تجاوز نکرده است. از این رو، نتایج حاصل از شبیه سازی ها دارای دقت قابل قبولی است.

۳-۴- بررسی صحت تحلیل اجزاء محدود



شکل ۱۴- تاریخچهی انرژی جنبشی و انرژی داخلی ماده در حین شبیهسازی

۳-۵- صحتسنجی نتایج بر اساس نتایج پژوهشهای مشابه پیشین

از آنجایی که انجام آزمایشگاهی فرایند کشش عمیق در ابعاد و شرایط مربوط به این پژوهش مشکل و پرهزینه است، برای صحتسنجی نتایج بایستی از نتایج پژوهشهای مرتبط پیشین استفاده نمود. با توجه به این که نمونههای آزمایشگاهی فرایند کشش عمیق بدون ورق گیر در پژوهشهای قبلی در ابعاد کوچکتری بررسی شذهاند، مقایسه به صورت کیفی انجام شده

است. برای نمونه اخیراً در یک پژوهش، فرایند کشش عمیق بدون ورق گیر برای ساخت یک تابه با شبیهسازی اجزاء محدود و روش آزمایش عملی ارائه شده است [۳۸]. نتایج مربوط به حداکثر فشار سنبه و همچنین میزان نازکشدگی ورق برای ضخامتهای مختلف ورق اولیه در این پژوهش آورده شده است (شکل ۱۵). با مقایسهی نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش فعلی میتوان فهمید که روند افزایشی نیروی سنبه و میزان نازکشدگی ورق با افزایش ضخامت ورق اولیه در هر دو پژوهش مورد تأیید است.

¹ ABAQUS Documentation



شکل ۱۵– تأثیر ضخامت ورق اولیه با مقادیر سختی مختلف روی فرایند شکل دهی، (الف) بیشینه نیروی فشاری سنبه و (ب) میزان نازکشدگی ورق [۳۸]

همچنین، با توجه به شکل ۱۶ طرح کلی توزیع تنش و روند افزایشی ضخامت ورق از مرکز تا لبه پس از فرایند شکلدهی نیز در هر دو پژوهش مطابقت دارد.



۴- نتیجهگیری

در این مقاله، تحلیل المان محدود برای شکل دهی کلاهک نیم کروی از ورق فولادی HY۱۰۰ در فرایند کشش عمیق داغ بدون استفاده از ورق گیر ارائه شد. شبیه سازی ها با استفاده از نرمافزار آباکوس برای دو نوع قالب تراتریکس و شبهتراتریکس و ورق با ضخامت ها و قطرهای متفاوت انجام و نتایج آن با یک دیگر مقایسه گردید؛ هم چنین، برای توصیف رفتار ماده از مدل ساختاری تنش سیلان جانسون کوک استفاده شد. مهم ترین نتایج حاصل از این مقاله به صورت زیر جمع بندی شده است:

- نتایج تحلیلها نشان میدهد در هر دو نوع قالب با افزایش ضخامت و شعاع ورق، مقدار بیشینه نیروی موردنیاز سنبه برای شکلدهی افزایش مییابد.
- با افزایش زاویه یقالب مخروطی، مقدار بیشینه نیروی موردنیاز سنبه کاهش مییابد و در کل بازه ینمودار، این روند ادامه دارد.
- با افزایش شعاع ورق رفتار دو نوع قالب تراتریکس و قالب مخروطی با هم متفاوت است. مقدار نازکشدگی ورق در قالب تراتریکس با شیب مثبت افزایش مییابد. ولی در قالب مخروطی شیب نمودار دارای مقادیر مثبت و منفی است و تغییر علامت میدهد.
- با افزایش ضخامت ورق در هر دو نوع قالب تراتریکس و
 قالب مخروطی، مقدار ناز کشدگی ورق افزایش مییابد و
 شیب کلی نمودار در هر دو قالب مثبت است.
- با افزایش شعاع ورق در هر دو نوع قالب تراتریکس و قالب
 مخروطی، مقدار ضخیم شدگی ورق متغیر است و بسته به
 اندازهی شعاع، شیب نمودار دارای مقادیر مثبت و منفی
 است.
- با افزایش ضخامت ورق در هر دو نوع قالب تراتریکس و
 قالب مخروطی، مقدار ضخیم شدگی ورق افزایش مییابد.
- به طور کلی، در قالب تراتریکس به نیروی شکلدهی
 کمتری نیاز است و در عینحال تغییرات ضخامت کمتری
 به همراه دارد.
- همچنین، شکلدهی نیمکرههای بدون دنبالهی استوانهای با شعاع کمتر از دو متر در ضخامتهای بالاتر

کشش	نهایی	استحكام	
-----	-------	---------	--

مدول الاستيسيته	E
ضريب پواسون	ν
ضريب هدايت گرما	k
ضريب انبساط حجمي	α
گرمای ویژه	С
ضريب اصطكاك	μ
تنش برشی	τ
تنش عمودی	σ_n

مراجع

 σ_{uts}

- Karima, M. M. N. (1980). A brief study of wrinkling in deep drawing. (PhD), McMaster Hamilton, Ontario, Canada.
- [2] Al-Makky, M. M. (1980). The production of hollowware by deep-drawing and bluge forming (PhD), Sheffield West Yorkshire, England.
- [3] Yu, T., & Stronge, W. (1985). Wrinkling of a circular elastic plate stamped by a spherical punch. Int J Solid Struct, 21(10): 995-1003.
- [4] Hutchinson, J. W., & Neale, K. W. (1985). Wrinkling of curved thin sheet metal. Paper presented at the Plastic instability.
- [5] Breuer, U., Neitzel, M., Ketzer, V., & Reinicke, R. (1996). Deep drawing of fabric reinforced thermoplastics: Wrinkle formation and their reduction. Polymer Compos, 17(4): 643-647.
- [6] Manish, k. (2002). Drawing of non circular cups through tractrix die. (MS), Indian Institute of technology Dehli, India.
- [7] Chu, E., & Xu, Y. (2001). An elastoplastic analysis of flange wrinkling in deep drawing process. Int J Mech Sci, 43(6): 1421-1440.
- [8] Gharib, H., Wifi, A., Younan, M., & Nassef, A. (2006). An analytical incremental model for the analysis of the cup drawing. J. Achiev. Mater, 17(1-2): 245-248.
- [9] Manji, J. (1994). Die Lubricants Forging Spring, 39-44.
- [10] Dhaiban, A. A., Soliman, M.-E. S., & El-Sebaie, M. (2014). Finite element modeling and experimental results of brass elliptic cups using a new deep drawing process through conical dies. J Mater Process Tech, 214(4): 828-838.
- [11] Narayanasamy, R., & Loganathan, C. (2008). Study on wrinkling limit of interstitial free steel sheets of different thickness when drawn through Conical and Tractrix dies. Mater Des, 29(7): 1401-1411.

از یک سانتیمتر، سالم و عاری از چینخوردگی خواهد

۵- علائم و نمادها

بود.

توضيح نماد ثابت قالب تراتريكس h زاویهی میان خط مماس بر منحنی قالب Φ تراتریکس و راستای افق قطر ورق اوليه براي توليد قطعه D قطر نیم کره تولید شده در فرایند D مساحت ورق اوليه براى توليد قطعه A_b مساحت نيم كره توليد شده A_c لقی میان سنبه و ماتریس در قالب С ضخامت ورق اوليه t_0 قطر سنبه d_s قطر ماتريس d_d تنش سیلان مؤثر در رابطهی تنش سیلان ماده $\bar{\sigma}$ جانسون-کوک ثابت تنش تسلیم در رابطهی تنش سیلان ماده А جانسون-کوک ثابت ضریب استحکام در رابطهی تنش سیلان ماده В جانسون-کوک کرنش پلاستیک مؤثر در رابطهی تنش سیلان ماده Ē جانسون-کوک نرخ کرنش بدون بعد در رابطهی تنش سیلان ماده Ė* جانسون-کوک ثابت (توان کرنش سختی) در رابطهی تنش سیلان n مادہ جانسون-کوک دمای معادل در رابطهی تنش سیلان ماده T^* جانسون-کوک نرخ کرنش در رابطهی نرخ کرنش بدون بعد Ė نرخ کرنش مرجع در رابطهی نرخ کرنش بدون بعد έ₀ دمای کنونی ماده در رابطهی دمای معادل Т دمای مرجع (دمای اتاق) در رابطهی دمای معادل T_{ref} دمای ذوب ماده در رابطهی دمای معادل Tm

ρ چگالی تنش تسلیم metal forming. Proc IME J Mater Des Appl, 232(8): 681-692.

[25] Saleh, A. H., Ameen, H. A & ,abdel Radh, O. H. (2018). Development of reversed deep drawing without blank holder for producing brass elliptical cup. Int J Eng Tech., 7(2): 578-583.

م

- [27] Béres, G., Lukács, Z., & Tisza, M. (2019). Study on the wrinkling behavior of cylindrical deep-drawn cups. AIP conf.
- [28] Weiping, D., Qichao, W., & Xiaoming, W. (2018). Stress analysis of cylindrical parts during deep drawing based on Dynaform. MS&E, 423(1): 012166.
- [29] Ashtiani H. R. R & Arjenki M. G. (2020) Experimental and Numerical Investigation of Warm Deep Drawing Process of AA5052 Aluminum Alloy. IJMF.
- [30] Abdel-Magied, R. K., Elmashad, A. M., Elmetwally, H. T., El-Sheikh, M. N., Abd-Eltwab, A. A., & Saied, E. K. (2020). An Investigation into Deep Drawing Process without Blank Holder. IJAST, 29(3): 2230-2243.
- [31] Schey, J. A. (1984). Tribology in Metalworking: Friction, Lubrication, and Wear. Journal of Applied Metalworking, 3(2): 173-173.

[۳۲] وحدتی، م، رسولی، م. ع.، و گردویی، م. (۲۰۲۰). تحلیل تئوری و عددی فرآیند کشش عمیق داغ کلاهک ضخیم نیمکروی. مکانیک سازه ها و شاره ها، ۱۰(۲): ۵۹-۷۷.

[33] Lange, K. (1985). Handbook of Metal Forming.

- [34] Liang, R., & Khan, A. S. (1999). A critical review of experimental results and constitutive models for BCC and FCC metals over a wide range of strain rates and temperatures. Int J Plast, 15(9): 963-980.
- [35] Holmquist, T. J. (1987). Strength and Fracture Characteristics of HY-80, HY-100 and HY-130 Steels Subjected to Various Strains, Strain Rates, Temperatures, and Pressures. Defense Technical Information Center.
- [36] Johnson, G. R., & Cook, W. H. (1983). A constitutive model and data for metals subjected to large strains, high strain rates and high temperatures. Proceedings of the 7th International Symposium on Ballistics.
- [37] Jeswiet, J., Geiger, M., Engel, U., Kleiner, M., Schikorra, M., Duflou, J., Bruschi, S. (2008). Metal forming progress since 2000. CIRP-JMST, 1(1): 2-17.
- [38] Shaaban, A., & Elakkad, A. S. (2021). Numerical and experimental analysis of single-acting stroke

[12] Agrawal, A., Reddy, N. V., & Dixit, P. (2007). Determination of optimum process parameters for wrinkle free products in deep drawing process. J Mater Process Tech, 191(1-3), 51-54.

```
[۱۳] صدیقی, م،، و راستی, م. (۱۳۸۸). مقایسه تغییرات نیرو و
ضخامت درفرایند کشش عمیق ورقهای ضخیم درقالبهای
تخت، مخروطی و تراکتریکس. نشریه مهندسی مکانیک
امیرکبیر، ۱۹(۱): ۶۵–۵۹.
```

- [14] Morovvati, M., Mollaei-Dariani, B., & Asadian-Ardakani, M. (2010). A theoretical, numerical, and experimental investigation of plastic wrinkling of circular two-layer sheet metal in the deep drawing. J Mater Process Tech, 210(13): 1738-1747.
- [15] Saxena, R. K., & Dixit, P. (2010). Prediction of flange wrinkling in deep drawing process using bifurcation criterion. J Manuf Process, 12(1): 19-29.
- [16] Agrawal, A., Reddy, N. V., & Dixit, P. (2011). Determination of Minimum Blankholding Pressure for Producing Wrinkle Free Products in Multistage Deep Drawing. International Manufacturing Science and Engineering Conf.
- [17] Kadkhodayan, M., & Moayyedian, F. (2011). Analytical elastic–plastic study on flange wrinkling in deep drawing process. Scientia Iranica, 18(2): 250-260.
- [18] Prakash, S., & Kumar, D. (2012). Investigation and analysis for the wrinkling behaviour of deep drawn die sheet metal component by using fast form. Proc. Natl. Conf. Trends Adv. Mech. Eng. m.
- [19] Reddy, V., R., Reddy, J. T. A., & Reddy, G. C. M. (2013). Effect of Friction Factor on Wrinkling and Fracture Limits in Deep Drawing of Cylindrical Cup. Int J Eng Res Tech, 6(1): 75-86.
- [20] Dhaiban, A. A., Soliman , M.-E. S., & El-Sebaie, M. G. (2014). A new elliptical cup deep drawing technique for better formability of commercial aluminum. [nternational conference of The Industry-Academic Collaboration, ICA2014 Cario, Egypt.
- [21] Hassan, M., Hassab-Allah, I., Hezam, L., Mardi, N., & Hamdi, M. (2015). Deep Drawing of Asymmetric Cups through Conical Die without Blank Holder. Proceedings of the World Congress on Engineering.
- [22] Liewald, M., Han, F., & Radonjic, R. (2015). New criterion for prediction of the wrinkle formation in deep drawing process. Key Engineering Materials.
- [23] Saleh, A. H., & Ali, A. K. (2015). Development technique for deep drawing without blank holder to produce circular cup of brass alloy. Int J Eng Tech, 4(1): 187-195.
- [24] Magrinho, J., Silva, C., Silva, M., & Martins, P.A. (2018). Formability limits by wrinkling in sheet

deep drawing of symmetric low-depth products without blank holder. Ain Shams Engineering Journal, 12(3): 2907-2919.